قطعه فایل پیوست را از جنس فولاد 1.2312 در نظر بگیرید. می خواهیم آن را با ماشین فرز CNC ماشینکاری کنیم. در جاهایی که محدودیت یا ملاحظاتی در استفاده از فرز وجود دارد، چنانچه از فرایند اسپارک استفاده می کنید الکترود مسی مورد نظر را طراحی و روی قطعه مونتاژ کنید. همچنین چنانچه وایرکات را پیشنهاد میدهید، نقشه لازم جهت ارائه به وایرکات را تهیه کنید.

پروژه دانشجویی هست

موارد تحویلی:

الف) یک فایل اسمبلی ذخیره شده با فرمت X_t که الکترودهای اسپارک در موقعیت نهایی خود روی قطعه مونتاژ شده اند. ب) نقشه های وایرکات (در صورت نیاز) با فرمت .pdf

Scanned with CamScanner