


تمرین نهایی آخر ترم تراش



۱- چنس : نرم ترین فولاد

۲- مورد نیاز :


(۱) نقشه اندازه گذاری شده مراحل ماشینکاری

(۲) لیست ابزار به همراهی پارامترای آن

(۳) برنامه

(۴) استوپ لازم است

تمرین نهایی ماشین ستر آخر ترم



۱- جنس چهر پهلوی آلومینیوم به مقطع ۶۰-۳۰ میلیمتر که به گیره بسته شده است

۲- مورد نیاز

(۱) نقشه اندازه گذاری شده مراحل ماشینکای

(۲) لیست ابزار به همراهی پارامترهای آنها

(۳) برنامه