


تقریباً 9 = تدارک حال معطوع تغییر باروں را این رشتہ بردو حالت زیر  
الف) سب تابع شکل  $\phi_1 = \sin \frac{\pi x}{L}$

ب) دو تابع شکل  $\phi_1 = \sin \frac{\pi x}{L}$  و  $\phi_2 = \sin \frac{3\pi x}{L}$



جواب حالت الف)

Error = 9.2% ←  $P_{cr} = 9.3936 \frac{EI}{L^2}$  (جواب صحیح)

جواب حالت ب)

Error = 8.4% ←  $P_{cr} = 9.2253 \frac{EI}{L^2}$  (بہتر جواب)

تقریباً 9 = تدارک حال معطوع تغییر باروں را این رشتہ بردو حالت زیر

$a^2 + b^2 = c^2$   
 $b = -aL$   
 $a^2 (1 + L^2) = c^2$

تقریباً 9 = تدارک حال معطوع تغییر باروں را این رشتہ بردو حالت زیر  
 $U_{ij} = \int_0^L EI \phi_i'' \phi_j'' dx = \int_0^{L/5} \frac{2}{5} EI \phi_i'' \phi_j'' dx + \int_{L/5}^{4L/5} EI \phi_i'' \phi_j'' dx + \int_{4L/5}^L \frac{2}{5} EI \phi_i'' \phi_j'' dx$

الف)  $U_{11} = \int EI \phi_1''^2 dx = \int \dots + \int \dots + \int \dots$

ب)  $U_{11} = \int \dots + \int \dots + \int \dots =$   
 $U_{12} = U_{21} = \int \dots + \int \dots + \int \dots =$

$U_{22} = \int \dots + \int \dots + \int \dots =$

Subject :

Year .

Month .

Date .

( )


مستمر صفت الفوب

$$V_{ij} = \int_0^L \phi'_i \phi'_j dx$$

تعدین 2 - مثال قبل را با روش رابین رتیزه تابع دوم فرض کنید

$$\begin{aligned}
 &an^2 + bn + c \\
 &b = -aL \\
 &a(x^2 - Lx) \\
 &\phi
 \end{aligned}$$

تعدین 3 - بار بحرانی مستوی زیر؟ بار دوش را بیل رتیزه



راهنما: فرض کنید  $\phi = x^2$

$$\Pi = \int_0^L \frac{EI}{2} (\sum a_i \phi_i'')^2 dx - \int_0^L \frac{P}{2} (\sum a_i \phi_i')^2 dx$$

$$\frac{\delta \Pi}{\delta a_j} = 0$$

Subject :

Year. Month. Date. ( )

$$\sum_{i=1}^n \left( \int_0^L EI \phi_i'' \phi_j'' dx - P \int_0^L \phi_i' \phi_j' dx \right) a_i = 0$$

$$[u - Pv] \{a\} = \{0\} \Rightarrow |u - Pv| = 0$$

$$u_{ij} = \int_0^L EI \phi_i'' \phi_j'' dx$$

$$v_{ij} = \int_0^L \alpha \phi_i' \phi_j' dx \quad \rightarrow \text{work}$$

$$= \int_0^L 3 \phi_i' \phi_j' dx + \int_L^{2L} 2 \phi_i' \phi_j' dx$$



||  
v

$$\phi = \phi_1 = x^2$$

$$i=j=1 : v_{11} = \int_0^L 3 \phi_1'^2 dx + \int_L^{2L} 2 \phi_1'^2 dx = \dots$$

$$u_{11} = \int_0^L EI \phi_1''^2 dx = \dots$$

كل ما يليه سيبقى



$$\sum m_o = 0 \Rightarrow P y + \frac{Q}{2} x = M = -EI y''$$

$$EI y'' + P y = -\frac{Q}{2} x \quad , \quad \lambda = \sqrt{\frac{P}{EI}}$$

$$y = A \sin \lambda x + B \cos \lambda x - \frac{Q x}{2P}$$

PCO

y.c.م

$$y(0) = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$y\left(\frac{L}{2}\right) = 0 \Rightarrow A\lambda \cos \frac{\lambda L}{2} - \frac{Q}{2P} = 0 \Rightarrow A = \frac{Q}{2P\lambda} \frac{1}{\cos \frac{\lambda L}{2}}$$

$$\therefore y = \frac{Q}{2P\lambda} \frac{\sin \lambda x}{\cos \frac{\lambda L}{2}} - \frac{Qx}{2P}$$

$$y = \frac{Q}{2P} \left( \frac{1}{\lambda} \frac{\sin \lambda x}{\cos \frac{\lambda L}{2}} - x \right)$$


$$\Delta = y_{\max} = y \left( x = \frac{L}{2} \right)$$

$$\Delta = \frac{Q}{2P} \left( \frac{1}{\lambda} \frac{\sin \frac{\lambda L}{2}}{\cos \frac{\lambda L}{2}} - \frac{L}{2} \right)$$

$$\Delta = \frac{QL}{4P} \left( \frac{\tan \frac{\lambda L}{2}}{\frac{\lambda L}{2}} - 1 \right)$$

$$\frac{\lambda L}{2} = \alpha$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{P}{EI}}$$



$$\Delta_0 = \frac{QL^3}{48EI}$$

$$\beta = \frac{\Delta}{\Delta_0}$$

$$\beta = \frac{\frac{QL}{4P}}{\frac{QL^3}{48EI}} \left( \frac{\tan \alpha}{\alpha} - 1 \right)$$

$$\beta = 12 \frac{EI}{L^2} \frac{1}{P} \left( \frac{\tan \alpha}{\alpha} - 1 \right) = \frac{12}{\pi^2} \frac{P_E}{P} \left( \frac{\tan \alpha}{\alpha} - 1 \right)$$

$$P_{cr} = P_E = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

$$\alpha = \frac{\lambda L}{2} = \frac{L}{2} \sqrt{\frac{P}{EI}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{PL^2}{EI}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{P \pi^2}{\pi^2 \frac{EI}{L^2}}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{P}{P_E}}$$

Subject :

Year . Month . Date . ( )

$$\frac{P}{P_E} = \frac{\alpha^2}{\frac{\pi^2}{4}} \Rightarrow \frac{P_E}{P} = \frac{\pi^2}{4\alpha^2}$$


$$\therefore \beta = \frac{12}{\pi^2} \frac{\pi^2}{4\alpha^2} \left( \frac{\tan \alpha}{\alpha} - 1 \right)$$

$$\beta = \frac{3}{\alpha^2} \left( \frac{\tan \alpha}{\alpha} - 1 \right)$$

مثال عددی: اگر نیروی محوری طول بر اندازه 50 درصد بار بحرانی اعمال شود ضریب تشدید تغییر شکل را محاسبه کنید.


$$\alpha = \frac{\pi}{2} \sqrt{0.5} = 1.11$$

$$\beta = \frac{3}{1.11^2} \left( \frac{\tan 1.11}{1.11} - 1 \right) = 1.99$$



~~$$\beta = \frac{3}{\alpha^2} \left( \frac{\tan \alpha}{\alpha} - 1 \right)$$~~

جلسه یا نرد هم :



$$\beta = \frac{3}{\alpha^2} \left( \frac{\tan \alpha}{\alpha} - 1 \right)$$

$$\alpha = \frac{\lambda L}{2}, \quad \lambda = \sqrt{\frac{P}{EI}}$$

$$\beta = \frac{\Delta}{\Delta_0} \Rightarrow \Delta = \beta \cdot \Delta_0 \quad \Delta_0 = \frac{Q L^3}{48 EI}$$

$$\text{میان اینها} = \tan \alpha + \frac{\alpha^3}{3} + \frac{2}{15} \alpha^5 + \frac{17}{315} \alpha^7 + \dots$$

$$\alpha^2 = \frac{L^2}{4} \frac{P}{EI} = 2.46 \frac{P}{\frac{\pi^2 EI}{L^2}} = 2.46 \frac{P}{P_{cr}}$$

Subject :

Year .

Month .


Date .

( )

$$\Delta = \Delta_0 \left( 1 + \frac{2}{5} \alpha^2 + \frac{17}{315} \alpha^4 + \dots \right) = \Delta_0 \left[ 1 + 0.984 \frac{P}{P_{cr}} + 0.998 \left( \frac{P}{P_{cr}} \right)^2 + \dots \right]$$

$$\approx \Delta_0 \left[ 1 + \frac{P}{P_{cr}} + \left( \frac{P}{P_{cr}} \right)^2 + \dots \right] = \Delta_0 \left( \frac{1}{1 - \frac{P}{P_{cr}}} \right)$$

$$\beta = \frac{1}{1 - \frac{P}{P_{cr}}}$$



$$\left( 1 - \frac{P}{P_{cr}} \right) \rightarrow 0 \Rightarrow P = P_{cr} *$$

$M_{max} = \underbrace{\frac{Q}{2} \frac{L}{2}}_{\text{لنگر اولیه } (M_0)} + \underbrace{P \Delta}_{\text{لنگر ثانوی}} = \frac{QL}{4} \left[ \left( 1 + \frac{P}{\frac{QL}{4}} \Delta_0 \frac{1}{1 - \frac{P}{P_{cr}}} \right) \right]$


$\frac{QL^3}{48EI}$

تشدید کننده؟

$$M_{max} = M_0 \left[ 1 + \frac{P}{12 \frac{EI}{L^2}} \frac{1}{1 - \frac{P}{P_{cr}}} \right] = M_0 \left( 1 + \frac{\pi^2}{12} \frac{\frac{P}{P_{cr}}}{1 - \frac{P}{P_{cr}}} \right)$$

$$M_{max} = M_0 \frac{1 - 0.18 \frac{P}{P_{cr}}}{1 - \frac{P}{P_{cr}}}$$

$$\beta_1 = \frac{1 - 0.18 \frac{P}{P_{cr}}}{1 - \frac{P}{P_{cr}}}$$



Subject :

Year . Month . Date . ( )



$$\frac{P}{P_{cr}} = 0.8$$

مثال عددی :

$$\beta_1 = \frac{1 - 0.18(0.8)}{1 - 0.8} = 5 \times 0.85 = 4.25$$

تغییر نوع بارگذاری (اثر بارگذاری)

تبدیل سازه دوسره سازه تحت اثر بار گسترده



$$\sum M_o = 0 \Rightarrow M = \frac{qL}{2}x - \frac{qx^2}{2} + Py = -EIy''$$

$$EIy'' + Py = \frac{qx^2}{2} - \frac{qL}{2}x$$

$$\Rightarrow y = A \sin \lambda x + B \cos \lambda x + y_p$$

$$y_p = ax^2 + bx + c \Rightarrow EI(2a) + P(ax^2 + bx + c) = \frac{qx^2}{2} - \frac{qL}{2}x$$

$$EI(2a) + Pc = 0 \Rightarrow c = -2EI \frac{q}{2P^2}$$

$$Pa = \frac{q}{2} \Rightarrow a = \frac{q}{2P}$$

$$Pb = -\frac{qL}{2} \Rightarrow b = -\frac{qL}{2P}$$

$$y = A \sin \lambda x + B \cos \lambda x + \frac{q}{2P}x^2 - \frac{qL}{2P}x - 2EI \frac{q}{2P^2}$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow B = 2EI \frac{q}{2P^2}$$

$$y(L) = 0 \Rightarrow A \sin \lambda L + 2EI \frac{q}{2P^2} \cos \lambda L - 2EI \frac{q}{2P^2} = 0$$

RECO

$$A = \frac{2EI}{\sin \lambda L} \frac{q}{2P^2} (1 - \cos \lambda L)$$

$$y_{max} = \Delta = y \left( \frac{L}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \Delta = \frac{qEI}{P^2} \sin \frac{\lambda L}{2} \times \frac{1 - \cos \lambda L}{\sin \lambda L} + \frac{qEI}{P^2} \cos \frac{\lambda L}{2} + \frac{q}{2P} \frac{L^2}{4} - \frac{qL}{2P} \frac{L}{2} - \frac{qEI}{P^2}$$


$$\Delta = \frac{qEI}{P^2} \left[ \frac{\sin \frac{\lambda L}{2}}{\sin \lambda L} (1 - \cos \lambda L) + \cos \frac{\lambda L}{2} - 1 \right] - \frac{qL^2}{8P}$$

$$\beta = \frac{\Delta}{\Delta_0} = \frac{384 (EI)^2}{P^2 L^4} f(\alpha) - \frac{48}{8} \frac{EI}{L^2 P}$$

$\frac{qL^4}{384 EI}$        $\frac{1}{\pi^4} Pcr^2$        $\frac{1}{\pi^2} Pcr$

$$\frac{\lambda L}{2} = \alpha \rightarrow \beta = \frac{12}{5} \left( \frac{5}{12} + \frac{61}{180} \alpha^2 + \dots \right)$$

$$\approx 1 + \frac{P}{PE} + \dots \Rightarrow \beta = \frac{1}{1 - \frac{P}{PE}}$$



میزان تغییر طول

$$M_{max} = \frac{qL^2}{8} + P\Delta = \frac{qL^2}{8} \left( 1 + \frac{P\beta\Delta_0}{\frac{qL^2}{8}} \right) = M_0 \left( 1 + P \frac{\frac{qL^4}{384EI}}{\frac{qL^2}{8}} \frac{1}{1 - \frac{P}{PE}} \right)$$


$$= M_0 \frac{1 + 0.3 \frac{P}{Pcr}}{1 - \frac{P}{Pcr}} \rightarrow \beta_1$$



Subject :

Year. Month. Date. ( )

موضوع: ضریب تسلط، ضریب انتقال و ضریب نفوذ را برای دو مورد زیر تعیین کنید.



(1)





(2)

- تحلیل عودارهای غیر مستقیم - ستون
- معادلات تعادل نیروستون

فرضیات زیرین (Euler)


ارزش این طرح در Close Forme بودن هست



- 1 عضو مقطع مستطیل دارد
- 2 عودار الاستیک است
- 3 سطح مقطع را هم میزنیم چون در
- 4 تغییر شکل کوچک داریم

5 عضو مستقیم است و اعنای ندارد

6 هست حول محور اصلی مانده ایم است



این عملی ارجح است ←  
 $M + Py = -EI y''$   
 فرض:  $y = \Delta \sin \frac{\pi x}{L}$

$$y'' = -\Delta \frac{\pi^2}{L^2} \sin \frac{\pi x}{L}$$



$$x = \frac{L}{2} : y = \Delta \Rightarrow M + P\Delta = \frac{EI}{L^2} \Delta \pi^2$$

$$e = \frac{M}{P}$$

$$\Downarrow$$

$$P(e + \Delta) = \Delta P_e \Rightarrow \frac{e + \Delta}{\Delta} = \frac{P_e}{P} \Rightarrow \frac{e}{\Delta} = \frac{P_e}{P}$$

Subject :

Year . Month . Date . ( )

$$\Delta = \frac{e}{\frac{P_E}{P} - 1}$$

$$\Downarrow \frac{\Delta}{h} = \frac{\frac{e}{h}}{\frac{P_E}{P} - 1}$$

$$\Downarrow \frac{\Delta}{h} = \frac{e}{h} \cdot \frac{1}{\frac{\sigma_E}{\sigma_0} - 1}$$

مثال:


$$\sigma_0 = 50\% \sigma_E$$

$$\frac{\sigma_E}{\sigma_0} = 2 \rightarrow \frac{\Delta}{h} = \frac{e}{h}$$

$$\frac{\sigma_E}{\sigma_0} = 4 \rightarrow \frac{\Delta}{h} = \frac{e}{h} = \frac{1}{3}$$

$$\sigma_E = \frac{P_E}{bh}$$


$$\sigma_0 = \frac{P}{bh}$$



(  $\sigma_{max} > \sigma_y$  ) كليل غير مجاعي

$$\sigma_{max} = \frac{P}{A} + \frac{M + P\Delta}{\frac{bh^2}{6}}$$

$$\sigma_{max} \leq \sigma_y$$



Subject :

Year. Month. Date. ( )

$$M_i \neq EI y''$$

$$\sum F_x = 0$$

$$\frac{1}{bh} \left[ P = b \left( \sigma_y f + \frac{\sigma_y x c}{2} - \frac{\sigma_i d}{2} \right) \right]$$

$$\sigma_0 = \frac{1}{h} \left( \sigma_y f + \frac{\sigma_y c}{2} - \frac{\sigma_i d}{2} \right) \quad (1)$$

$$\sum M = 0 \Rightarrow M_i = b \left[ \sigma_y f \left( \frac{h}{2} - \frac{f}{2} \right) + \frac{\sigma_y c}{2} \left( \frac{h}{2} - f - \frac{c}{3} \right) + \frac{\sigma_i d}{2} \left( \frac{h}{2} - \frac{d}{3} \right) \right] \quad (2)$$

$$f + c + d = h \quad (3)$$

$$c = \frac{g \left[ \frac{h}{2} \left( \frac{\sigma_y}{\sigma_0} - 1 \right) - \frac{M_i}{P} \right]^2}{2 \sigma_0 h \left( \frac{\sigma_y}{\sigma_0} - 1 \right)^2}$$

وزن ارتعاشی و غیر ارتعاشی را برآیند می‌دهد

$$y'' = \frac{\epsilon_y}{c} = \frac{\sigma_y}{Ec}$$

$$y'' = \frac{2 \sigma_0 h \left( \frac{\sigma_y}{\sigma_0} - 1 \right)^3}{9E \left[ \frac{h}{2} \left( \frac{\sigma_y}{\sigma_0} - 1 \right) - \frac{M_i}{P} \right]^2}$$

$$y = \Delta \sin \frac{\pi x}{L} \rightarrow y'' = -\Delta \frac{\pi^2}{L^2} \sin \frac{\pi x}{L}$$

$$y''_{x=\frac{L}{2}} = \frac{\Delta \pi^2}{L^2} = \frac{2 \sigma_0}{9E}$$

$$M_i \left( x = \frac{L}{2} \right) = P(\Delta + e)$$

$$\frac{\Delta}{h} \left[ \frac{1}{2} \left( \frac{\sigma_y}{\sigma_0} - 1 \right) - \frac{\Delta}{h} - \frac{e}{h} \right]^2 = \frac{1}{54} \frac{\sigma_0}{\sigma_E} \left( \frac{\sigma_y}{\sigma_0} - 1 \right)^3$$

معادله بار - تغییر شکل در ناصب ارتعاشی

نیروی همبسته صلبه ، سطح مقطع صلبه

بروزی در یک مقطع مستقل به ابعاد  $20 \times 40$  cm نیوس همبسته سبک 50 ton در یک مقطع

بروزی سبک برابر 4m باشد با فرض  $e = 2 \times 10^{-4}$  m و  $\sigma_y = 150$  MPa تغییر شکل را کنت

Subject :

Year . Month . Date . ( )

تستون را در سه کسره مقدار خروج از درز بین تستون برابر 2cm فرض شود

$$\sigma_{max} = \frac{P}{bh} + \frac{M + P\Delta}{bh^2} = \sigma_0 + 6\sigma_0 \frac{\Delta}{h} + 6\frac{e}{h}\sigma_0$$

$$= \sigma_0 \left[ 1 + 6 \left( \frac{\Delta}{h} + \frac{e}{h} \right) \right]$$

تکامل اول : با فرض اینکه  $\frac{\Delta}{h} = \frac{e}{h} \frac{1}{\frac{\sigma_y}{\sigma_0} - 1}$

$\sigma_0 = \frac{\pi E}{(L/r)^2} = \text{معلوم}$   
 شعاع تستون

$\sigma_0 = \frac{P}{bh} = \text{معلوم}$

$e = \text{معلوم}$


$\Rightarrow \Delta = \dots$

تکامل دوم :  $\sigma_{max} = \sigma_0 \left[ 1 + 6 \left( \frac{\Delta}{h} + \frac{e}{h} \right) \right]$

$\sigma_{max} < \sigma_y = 150 \checkmark \Rightarrow \Delta = \text{مطلوب}$   
 $\sigma_{max} > \sigma_y = 150 \rightarrow \text{حالت کاملاً سست}$

تکامل سوم :  $\frac{\Delta}{h} \left[ \frac{1}{2} \left( \frac{\sigma_y}{\sigma_0} - 1 \right) - \frac{\Delta}{h} - \frac{e}{h} \right]^2 = \frac{1}{54} \frac{\sigma_0}{\sigma_E} \left( \frac{\sigma_y}{\sigma_0} - 1 \right)^3$

معادله را بر غیر تستون در ضابطه عددی جایگزین




Subject :

Year .

Month .



Date .

( )



استقرار

اثر نیروی گسسته بر اعضای عضو



$M_{ij} = f(\theta_i, \theta_j, \Delta_{ij}, \text{Load})$

$M_{ij} = \frac{2EI}{L} (2\theta_i + \theta_j - \frac{3\Delta_{ij}}{L}) + M_{ij}^F$

$M_{ij} = ?$

$M = M_{ij} + V_{ij} \cdot x + P_y = -EIy''$

$EIy'' + P_y = -M_{ij} - V_{ij} \cdot x = -M_{ij} - \frac{M_{ij} + M_{ji}}{L} \cdot x$

$y = A \sin \lambda x + B \cos \lambda x - \frac{M_{ij}}{P} - \frac{M_{ij} + M_{ji}}{PL} x$

اگر در نظر بگیریم:

فرض  $\Delta_{ij} = 0$

$y'(0) = \theta_i$  (1)  
 $y'(L) = \theta_j$  (2)  
 $y(0) = 0 \rightarrow B = \frac{M_{ij}}{P}$  (3)  
 $y(L) = 0 \rightarrow A = \frac{1}{\sin \lambda L} \left[ -\frac{M_{ij}}{P} \cos \lambda L + \frac{M_{ij}}{P} + \frac{M_{ij} + M_{ji}}{P} \right]$  (4)

$$y'(0) = A\lambda - \frac{m_{ij} + m_{ji}}{PL} = \theta_i \quad (1)$$

$$y'(L) = A\lambda \cos \lambda L - B\lambda \sin \lambda L - \frac{m_{ij} + m_{ji}}{PL} = \theta_j \quad (2)$$

(3)

(4)

دستگاه معادلات

$$\begin{cases} a_1 m_{ij} + a_2 m_{ji} = \theta_i \rightarrow \\ b_1 m_{ij} + b_2 m_{ji} = \theta_j \rightarrow \end{cases}$$

$$a_1, a_2, b_1, b_2 \rightarrow \lambda, L, P \text{ مع } EI$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} m_{ij} \\ m_{ji} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \theta_i \\ \theta_j \end{Bmatrix}$$

روش ماتریس  
 در جزوه و کتاب  
 خوانده شد

$$\begin{Bmatrix} m_{ij} \\ m_{ji} \end{Bmatrix} = \frac{1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \begin{bmatrix} b_2 & -a_2 \\ -b_1 & a_1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \theta_i \\ \theta_j \end{Bmatrix}$$

\*\*\*

$$\Phi = \lambda L$$

$$m_{ij} = \frac{2EI}{L} (2\theta_i) + \frac{2EI}{L} (\theta_j)$$

توجه با خط 2

کتاب غیر خطی: معادلات  $\theta_i$  و  $\theta_j$  مع  $EI, L, P$

$$m_{ij} = \frac{EI}{L} \frac{\Phi \sin \Phi - \Phi \cos \Phi}{2 - 2 \cos \Phi - \Phi \sin \Phi} \theta_i$$

$$+ \frac{EI}{L} \frac{\Phi^2 - \Phi \sin \Phi}{2 - 2 \cos \Phi - \Phi \sin \Phi} \theta_j$$

$$- \frac{EI}{L} \frac{\Phi^2 \sin \Phi}{2 \sin \Phi - \Phi - \Phi \cos \Phi}$$

$$\Phi = \lambda L$$

$$FR + M_{ij}$$

توجه با خط 2  
 در جزوه و کتاب  
 خوانده شد

در  $\lim$



Subject :


Year . Month . Date . ( )

دستیاری عملیات

$$P = 0$$

$$P \rightarrow 0 \Rightarrow \lambda \rightarrow 0 \Rightarrow \phi \rightarrow 0$$

$$\lim_{\phi \rightarrow 0} S_{ij} = \frac{4EI}{L}$$




$$\phi = \lambda L$$

$$= \sqrt{\frac{P}{EI}} \cdot L = \sqrt{\frac{L^2}{EI} P}$$

$$P = \alpha \frac{EI}{L^2}$$

$$\phi = \sqrt{\alpha}$$



$$P = 20 \text{ ton}$$

$$\phi = \sqrt{\frac{P}{EI}} \cdot L = 2$$

Subject :

Year .

Month .


Date .

( )

اولیٰ مرتبہ - امتحان  
اولیٰ مرتبہ

$$m_{ij} = s_{ij} \theta_i + c_{ij} s_{ij} \theta_j - (1 + c_{ij}) s_{ij} \frac{\Delta}{L} + M_{ij}^{FR}$$
$$m_{ji} = c_{ji} s_{ji} \theta_i + s_{ji} \theta_j - (1 + c_{ji}) s_{ji} \frac{\Delta}{L} + M_{ji}^{FR}$$

مدل‌های باربر یا باروش شیب - افق اصلاح شده



\* در حالت آرایش هم‌باز، عقده

$$\theta_i, \theta_j, \Delta_{ij} = \Delta_j - \Delta_i$$

دفعات آزاد دوران → دفعات آزاد انتقال

دفعات آزاد انتقال + دفعات آزاد دوران = تعداد دفعات آزاد کلی

$$M_{i,j} = S_{ij} \theta_i + C_{ij} S_{ij} \theta_j + (1 - C_{ij}) S_{ij} \frac{\Delta_{ij}}{L} + M_{i,j}^{FR}$$

$$M_{j,i} = S_{ij} \theta_j + C_{ij} S_{ij} \theta_i + (1 - C_{ij}) S_{ij} \frac{\Delta_{ij}}{L} + M_{j,i}^{FR}$$

$$S_{ij} = \frac{EI}{L} k_{ij}$$



$$M_{i,j} = \frac{EI}{L} k (\theta_i - \frac{\Delta}{L}) + \frac{EI}{L} c k (\theta_j - \frac{\Delta}{L}) + M_{i,j}^{FR}$$

توجه: برای عبور از نوشتن

$$M_{j,i} = \frac{EI}{L} c k (\theta_i - \frac{\Delta}{L}) + \frac{EI}{L} k (\theta_j - \frac{\Delta}{L}) + M_{j,i}^{FR}$$

$$k = \frac{\varphi \sin \varphi - \varphi^2 \cos \varphi}{2 - 2 \cos \varphi - \varphi \sin \varphi}$$

ضریب انتقال

$$c = \frac{\varphi - \sin \varphi}{\sin \varphi - \varphi \cos \varphi}$$

ضریب انتقال

صواب  
دابل فاکتور  
حکم و کسب

مسئله هم‌باز یا باروش شیب - افق

گام 1 - تعیین دفعات آزاد → انتقال

گام 2 - نوشتن روابط شیب - افق بران هر عقده

اصلاح شده

گام 3- نوشتن معادلات تعادل  $\rightarrow$  تعادل گنبد در گره ها  $\leftarrow$  به تعداد درجات آزادی دوران  
 تعادل برش  $\leftarrow$  به تعداد درجات آزادی انتقال


گام 4- حل معادلات تعادل  $\leftarrow$  هدف 1:  $\leftarrow$  قیاس دوران ها و تغییر شکل ها  $\leftarrow$  تحلیل مرتبه دوم (مستویا بر معلوم بودن نیروها و محورها)

هدف 2: قیاس نیروها و جبران  $\leftarrow$  (مستویا بر واصله بودن نیروها و محورها + بارگذاری و قیاس)

گام 5- در صورتی که هدف 1 معوی نظر باشد: قیاس گنبد ها، اعضا از روابط اصلاح شده

نکته: از هر 5 گام گفته شده می توان برای تحلیل خطر سازها استفاده کرد مستویا بر اینکه  $K = 4$  و این در نظر گرفته شود

نکته: وین جلسه دقیقه 46



مثال: قیاس بار جبران محض زیر باروش شیب افق  $\theta_B$   
 درجات آزادی  $\rightarrow$  انتقال منفرجه با توجه به دس  $\leftarrow$  چون یکسره گنبد را هست می توانیم انتقال دهیم

$$M_{AB} = \frac{EI}{L} \left[ K \left( \theta_A - \frac{\Delta}{L} \right) + cK \left( \theta_B - \frac{\Delta}{L} \right) \right] + M_{ij}^{PR} = \frac{EI}{L} cK \theta_B$$

$$M_{BA} = \frac{EI}{L} \left[ K \left( \theta_B - \frac{\Delta}{L} \right) + cK \left( \theta_A - \frac{\Delta}{L} \right) \right] + M_{ji}^{PR} = \frac{EI}{L} K \theta_B$$

Subject :

Year . Month . Date . ( )

بدرستی  $\sum M_B = 0 \Rightarrow M_{BA} = 0 \Rightarrow \frac{EI}{L} k \theta_B = 0 \Rightarrow k = 0$

$\sum M_{Bj} = M$  کثرت  $\varphi$

$k = \frac{\varphi \sin \varphi - \varphi^2 \cos \varphi}{2 - 2 \cos \varphi - \varphi \sin \varphi} = 0$


$\Rightarrow \varphi \sin \varphi - \varphi^2 \cos \varphi = 0$

$\varphi (\sin \varphi - \varphi \cos \varphi) = 0$

$\sin \varphi = \varphi \cos \varphi \rightarrow \tan \varphi = \varphi$

$\tan \varphi = \varphi$

$\varphi = 4.49 = \lambda L \Rightarrow \lambda^2 L^2 = 4.49^2 \Rightarrow \frac{P}{EI} L^2 = 20.2 \Rightarrow P_{cr} = 20.2 \frac{EI}{L^2}$



مثال 2: کلین عربیه دوم تستون زیر و می سه هنریت تستیدر کند در کله کاه A

$\theta_B = ?$

$B: M_{BA} = 20$

$\varphi = \lambda L = \sqrt{\frac{P}{EI} L^2} = \sqrt{0.5 \times \frac{20.2 EI}{L^2} \frac{L^2}{EI}}$

$= \sqrt{10.1} = 3.17 \text{ rad}$

ما تیسر صیاب باید در حالت رارین باشد

باید در  $\varphi$  در  $k$  و  $c$  در حالت صیاب

$\rightarrow k = \dots$

$k = 2,43 \rightarrow \leq 4$  ✓

$c = \dots$

$c = 1,04 \rightarrow c \geq 0.5$  ✓

باید در 0.5 زیر کند باشد و  $k$  در صیاب 4

$$M_{AB} = \frac{EI}{L} k (\theta_A - \frac{\Delta}{L}) + \frac{EI}{L} k c (\theta_B - \frac{\Delta}{L}) + M_{AB}^{FR}$$

$$B: \sum_j M_{Bj} = 20 \Rightarrow M_{BA} = 20 \Rightarrow \frac{EI}{L} k (\theta_B - \frac{\Delta}{L}) = 20 \Rightarrow \theta_B = \frac{20L}{EI k}$$

$$M_{AB} = \frac{EI}{L} k c \frac{20L}{EI k} = 20 c = 20 (1.04) = 20.8 \text{ k}\cdot\text{m}$$



لنگر تکیه A و B با اعراض هفت دروم

$$A: \text{مغزیت تکیه} = \frac{\text{لنگر تکیه}}{\text{لنگر تکیه}} = \frac{20.8}{10} = 2.08$$

20 x 0.5

لنگر تکیه دار با اصلاح تکیه به دیوار تکیه ستون

تقریب : لنگر تکیه دار با تکیه از بار گذار با تکیه مستقیم





$$\beta = 6 \times \frac{2 \sin \varphi - \varphi - \varphi \cos \varphi}{\varphi^2 \sin \varphi}$$


Subject :

Year . Month . Date . ( )

تمرین 2 : کشش و انحراف ناشی از بار متمرکز در وسط



$$\beta = 4 \times \frac{1 - \cos \frac{\varphi}{2}}{\varphi \sin \frac{\varphi}{2}} \rightarrow \beta = 4 \times \frac{1 - \cos \frac{\varphi}{2}}{\varphi \sin \frac{\varphi}{2}}$$



مسئله 3 :

الف) تغییر بار متمرکز به بار موزون

ب) تحلیل عنصر خطی ( اثرات P-Δ ) سازه پازار بار موزون  $P = \frac{4EI}{L^2}$  و رسم باینترام کشش و انحراف و مقایسه با تحلیل خطی

درم آزاد ( الف )  $\theta_B$  دوران انتقال  $\Rightarrow$  درم آزاد

$$B: \sum M_{Bj} = 0 \Rightarrow M_{BA} + M_{BC} = 0$$

$$\frac{EI}{L} [K_{AB} (\theta_B) + C_{AB} k_{AB} (0)] + 0 + \frac{2EI}{3L} [K_{BC} (\theta_B - 0) + C_{BC} k_{BC} (0 - 0)] + 0 = 0$$

$$\frac{EI}{L} \theta_B (K_{AB} + \frac{2}{3} K_{BC}) = 0 \Rightarrow K_{AB} + \frac{2}{3} K_{BC} = 0$$

$$K = f(\varphi) \begin{cases} K_{AB} \rightarrow \varphi_{AB} \\ K_{BC} \rightarrow \varphi_{BC} \end{cases}$$

$$\varphi_{AB} = \lambda_{AB} L_{AB} = \sqrt{\frac{P}{EI}} \cdot L^2 = L \sqrt{\frac{P}{EI}} = \varphi$$

$$\varphi_{BC} = \lambda_{BC} L_{BC} = \sqrt{\frac{P}{EI}} \times \frac{3}{2} L = \frac{3}{2} \sqrt{0.5} L \sqrt{\frac{P}{EI}} = 1.06066 \varphi$$

$$\frac{\varphi_{AB} \sin \varphi_{AB} - \varphi_{AB}^2 \cos \varphi_{AB}}{2 - 2 \cos \varphi_{AB} - \varphi_{AB} \sin \varphi_{AB}} + \frac{2}{3} \frac{\varphi_{BC} \sin \varphi_{BC} - \varphi_{BC}^2 \cos \varphi_{BC}}{2 - 2 \cos \varphi_{BC} - \varphi_{BC} \sin \varphi_{BC}} = 0$$


$\varphi$

$1.06 \varphi$

$\varphi = 4.3795$

$$\varphi^2 = \lambda^2 L^2 = \frac{P}{EI} L^2 \Rightarrow P_{cr} = \frac{EI}{L^2} (4.3795)^2$$


$\varphi$	$K_{AB}$	$K_{BC}$	$K_{AB} + \frac{2}{3} K_{BC}$
1.5	~	~	~
2	57.27	57.26	95.5
3	~	~	~
4			+
5	57.15	57.13	-





انعامه دل مثال 3-

الف تعیین بار بحرانی ستاره



$$M_{BA} + M_{BC} = 0 \xrightarrow[\text{مغزله مشخصه}]{\theta_B = ?} \varphi_{min} = 4.3795 = L \sqrt{\frac{P}{EI}}$$

$$\Downarrow$$

$$P_{cr} = 19.18 \frac{EI}{L^2}$$

$$P = \frac{4EI}{L^2} \quad \text{و} \quad \text{کلیل مرتبه دوم بار بحرانی}$$

$$\theta_B = ?$$

$$B: M_{BA} + M_{BC} = M$$

$$\frac{EI}{L} [K_{AB} \theta_B] + \frac{EI}{\frac{3L}{2}} [K_{BC} \theta_B] = M$$

$$\frac{EI}{L} \theta_B (K_{AB} + \frac{2}{3} K_{BC}) = M \Rightarrow \frac{EI}{L} \theta_B = \frac{M}{K_{AB} + \frac{2}{3} K_{BC}} \Rightarrow \theta_B = \frac{M}{K_{AB} + \frac{2}{3} K_{BC}} \frac{L}{EI}$$

کلیل مرتبه اول

کلیل مرتبه اول:

$$K_{AB} = K_{BC} = 4$$

$$\frac{EI}{L} \theta_B = \frac{M}{4(1 + \frac{2}{3})} = \frac{3}{20} M$$

Subject:

Year:

Month:

Date:

( )

$$M_{AB} = \frac{EI}{L} C_{AB} K_{AB} \theta_B = \frac{1}{2} (4) \frac{3}{20} M = 0.3 M$$

$$M_{BA} = \frac{EI}{L} K_{AB} \theta_B = 4 \left( \frac{3}{20} M \right) = 0.6 M$$

$$M_{BC} = \frac{2}{3} \frac{EI}{L} K_{BC} \theta_B = \frac{2}{3} (4) \left( \frac{3}{20} M \right) = 0.4 M$$

$$M_{CB} = \frac{EI}{\frac{3}{2}L} K_{BC} C_{BC} \theta_B = \frac{2}{3} (4) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{3}{20} M \right) = 0.2 M$$

على عرضك (متر)

$$\phi_{AB} = L \sqrt{\frac{P}{EI}} = L \sqrt{\frac{4EI}{L^2} \frac{1}{EI}} = L \left( \frac{2}{L} \right) = 2$$

$$\phi_{BC} = \frac{3}{2} L \sqrt{\frac{P}{2EI}} = \frac{3}{2} L \sqrt{\frac{1}{2EI} \frac{4EI}{L^2}} = \frac{3}{2} \sqrt{2} = 2.121$$

$$C_{AB} = 0.626$$

$$K_{AB} = 3.436$$

$$C_{BC} = 0.647$$

$$K_{BC} = 3.361$$

$$\frac{EI}{L} \theta_B = \frac{M}{3.436 + \frac{2}{3} \times 3.361} = 0.176 M \Rightarrow \theta_B = \frac{L}{EI} (0.176 M)$$

$$\frac{\text{شديد دوران}}{\text{دوران عرضك}} = \frac{\text{دوران حقل}}{\text{دوران حقل}} = \frac{0.176}{0.15} = \dots \rightarrow \frac{3}{20} M$$

$$M_{AB} = 0.626 (3.436) (0.176 M) = 0.379 M \rightarrow \beta_{AB} = \frac{0.379}{0.3} = 1.26$$

$$M_{BA} = 3.436 (0.176 M) = 0.605 M \rightarrow \beta_{BA} =$$

$$M_{BC} = \frac{2}{3} (3.361) (0.176 M) = 0.395 M \rightarrow \beta_{BC} =$$

$$M_{CB} = \frac{2}{3} (0.647) (3.361) (0.176 M) = 0.255 M \rightarrow \beta_{CB} =$$

PAPCO


Subject :

Year

Month

Date


( )



کلید حل

کلید حل دوم


تعمیر: نمودار تنش و کرنش در تیر A را رسم کنید



Subject :





Year . Month . Date . ( )

تمرین 2: بارهای مابین و زیر بارها، و تیرهای افقی تعیین کنید.






تکین یا بیارسی قاب‌ها، مارش شیب - انتی :

انواع قاب‌ها  $\left\{ \begin{array}{l} \text{قاب‌های مهار شده (مقید)} \\ \text{مهار نشده (نامقید)} \end{array} \right.$




$\Rightarrow 0.5 \leq k \leq 0.7 \rightarrow P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$



$\Rightarrow 1 \leq k \leq 2$




صورت طول موثر قاب‌ها با بار مطلق



$\Rightarrow 0.7 \leq k \leq 1$



معمولاً: طول موثر قاب‌ها مهار شده  $0.5 \leq k \leq 1$




مغزین: لول مؤثر قاب‌ها هموار شده  $k \geq 1$

نحوه تحلیل قاب‌ها

مسئله فرادیده ذفته شده در محیط شیب. ابتدا انجام شود.  $\frac{1}{2}$

این تعاون که برای تیرها می‌توان با صرف نظر از تیرها از نیروی توسعه از مغزین نشکسته و مغزین انتقال  $\frac{1}{2}$  استفاده نمود.



مثال 1: تعیین بار بحرانی و مغزین لول مؤثر برای قاب زیر  
 $\theta_B \leftarrow \theta_C$  دوران  $\theta_B$  و  $\theta_C$  در جهت یک‌زاده  
 انتقال صفر

$\theta_C = -\theta_B$

$\theta_A = 0$

$B: \sum M_B = 0 \Rightarrow M_{BA} + M_{BC} = 0 \Rightarrow \frac{EI_c}{L_c} [k_{BA} \theta_B] + \frac{EI_b}{L_b} [4\theta_B + \frac{1}{2}(4)(-\theta_B)] = 0$

$(\frac{I_c}{L_c} k_{BA} + 2 \frac{I_b}{L_b}) \theta_B = 0 \Rightarrow \frac{I_c}{L_c} k_{BA} + 2 \frac{I_b}{L_b} = 0 \Rightarrow k_{BA} = -2 \frac{\frac{I_b}{L_b}}{\frac{I_c}{L_c}}$

سینه انتقال  $G$

Subject :

Year. Month. Date. ( )

$$K_{BA} = \frac{\varphi \sin \varphi - \varphi^2 \cos \varphi}{2 - 2 \cos \varphi - \varphi \sin \varphi} = -2 \frac{\frac{I_b}{L_b}}{\frac{I_c}{L_c}} \quad \text{معادله } \varphi \text{ بر حسب } \varphi \rightarrow f(\varphi) = 0$$

$$\varphi = \lambda L = \sqrt{\frac{P}{EI}} \cdot L = \sqrt{\frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}} \times L^2 = \frac{\pi}{K} \Rightarrow K = \frac{\pi}{\varphi} \rightarrow P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

مساخنة :  $\begin{cases} I_b = I_c \\ L_b = L_c \end{cases} \Rightarrow G = 1 \xrightarrow{\text{مساخنة}} K = 0.626$

دو بار هب

فردول ها داخل حاشیه حساب وارد شود

در حاشیه حساب هم نویسیم

$$\frac{2^n}{3} + 1 = 5$$

و این کنیم پس در کده shift + solve را میگیریم و دوباره یک بار دیگر همین کار را می‌کنیم

$$n = 6, L_R = 0$$


Subject :

Year . P Month .

Date P ( )

جلسه نهمین دروس

مسئله (2) ضریب انتقالی در تیرهای قائم الزامی



دو الزامی A و D و C و B و C در بارهای همسایه  
 در A و D تکیه گاه معین هستند (4) ← (2) به دلیل تقارن  
 در درجات آزادی انتقالی (مغز)

$$\theta_C = -\theta_B \quad \theta_D = -\theta_A$$

$$A: \sum M_{Aj} = 0 \Rightarrow M_{AB} = 0 \quad (1)$$

$$\Rightarrow \frac{EI_c}{L_c} (K_{AB}\theta_A + C_{AB}K_{AB}\theta_B) = 0 \quad (1)$$

$$B: \sum M_{Bj} = 0 \Rightarrow M_{BA} + M_{BC} = 0 \quad (2)$$

$$\Rightarrow \frac{EI_c}{L_c} (K_{AB}\theta_B + C_{AB}K_{AB}\theta_A) + \frac{EI_b}{L_b} (4\theta_B + \frac{1}{2}(4)\theta_C) = 0 \quad (2)$$

$-\theta_B$

$$\theta_A = -C_{AB}\theta_B$$

$$\textcircled{1} K_{AB}\theta_A + C_{AB}K_{AB}\theta_B = 0$$

$$\textcircled{2} \frac{I_c}{L_c} C_{AB}K_{AB}\theta_A + \left[ \frac{I_c}{L_c} K_{AB} + \frac{2I_b}{L_b} \right] \theta_B = 0$$

$$\begin{bmatrix} K_{AB} & C_{AB}K_{AB} \\ \frac{I_c}{L_c} C_{AB}K_{AB} & \frac{I_c}{L_c} K_{AB} + \frac{2I_b}{L_b} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \theta_A \\ \theta_B \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\text{Det} = 0$$



$$K_{AB} \left( \frac{I_c}{L_c} K_{AB} + \frac{2I_b}{L_b} \right) - C_{AB}^2 K_{AB}^2 \frac{I_c}{L_c} = 0$$

$K_{AB} \neq 0$

$$\frac{I_c}{L_c} K_{AB} + \frac{2I_b}{L_b} - C_{AB}^2 K_{AB} \frac{I_c}{L_c} = 0$$

استاندارد

تعریف  $G = \frac{I_c/L_c}{I_b/L_b}$   
(مقدار انتقال)

بر نام نویسی (در حالت حساب)  
دقیقه 36

توان بر حسب  $\phi$   $G K_{AB} + 2 - C_{AB}^2 K_{AB} G = 0$

$$G K_{AB} (1 - C_{AB}^2) + 2 = 0$$

فاکتور فرستادن بر مبنای  $\phi$

$k = \frac{\pi}{\phi_{min}}$   
رشته حداقل

$\phi$	C	K	$GK + 2 - C^2 KG = P\phi = \phi_{min}$
0.1			1.5
0.5			1.8
1			2.49
2			-0.5

$\Rightarrow 1 < \phi < 2$


$$P \frac{I_b}{L_b} = \frac{I_c}{L_c} \Rightarrow G = 1$$

در مقدار مشخصه

$$\phi \approx 3.6$$

$$k = \frac{\pi}{3.6} = 0.87$$

مثال 3 - ضریب طول موثر برای قاب زیر



درجات آزادی } درجه (4)  
 انتقالی (1)

سازه تقارن معلوم دارد  
 $\theta_B = \theta_C$   
 $\theta_A = \theta_D$

∴ تعداد درجات آزادی = 2 + 1 = 3

باید بدانیم در دوران گنرویک هم آزادی اجزای برشی، گنرویک هم


جهتات  $\theta_A$  و  $\theta_B$  و  $\Delta$  =

A:  $M_{AB} = 0$  ①

B:  $M_{BA} + M_{BC} = 0$  ②

$\sum F_x = 0 \Rightarrow V_{AB} + V_{DC} = 0 \Rightarrow 2 V_{AB} = 0$

$V_{AB} = 0$



$M_{BA} + P\Delta = 0$  ③

Subject :

Year .

Month .

Date .

( )

$$\frac{EI_c}{L_c} \left[ k \left( \theta_A - \frac{\Delta}{L_c} \right) + c k \left( \theta_B - \frac{\Delta}{L_c} \right) \right] = 0 \quad (1)$$

$$\frac{EI_c}{L_c} \left[ k \left( \theta_B - \frac{\Delta}{L_c} \right) + c k \left( \theta_A - \frac{\Delta}{L_c} \right) \right] + \frac{EI_b}{L_b} \left[ 4 \theta_B + \frac{1}{2} \times 4 \theta_c \right] = 0 \quad (2)$$

$$\frac{EI_c}{L_c} \left[ k \left( \theta_B - \frac{\Delta}{L_c} \right) + c k \left( \theta_A - \frac{\Delta}{L_c} \right) \right] + P \Delta = 0 \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} k & ck & -(1+c)k \\ 3ck & 6k+6 & -(1+c)k \\ ck & k & -(1+c)k + \frac{PL_c^2}{EI_c} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \theta_A \\ \theta_B \\ \frac{\Delta}{L_c} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$P_{et} = 0$

تولع  
C, k →

$$\frac{1}{\varphi^2} - \frac{\sin \varphi - \varphi \cos \varphi}{\varphi^2 \sin \varphi} = \frac{6}{6}$$

$$\begin{bmatrix} k \\ k \\ \frac{PL_c^2}{EI_c} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \theta_A \\ \theta_B \\ \frac{\Delta}{L_c} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$\varphi$  proportional

$$P = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} = \frac{\pi^2 EI}{\left(\frac{\pi}{\varphi} L\right)^2} = \varphi^2 \frac{EI}{L^2}$$

$$\frac{PL_c^2}{EI_c} = \varphi^2$$

مع الجاب :  $G=1 \Rightarrow \varphi + \tan \varphi = 6$


$\varphi_{min} = 1.354 \in \mathcal{J}^3$

Subject :


Year.      Month.      Date.      ( )

---

$$K = \frac{\pi}{\phi_{min}} = 2.32$$



$$\tan \varphi = \frac{Q}{G}$$




$$k = \frac{EI}{L^3}$$

تعمیرات 2:



مثال: تحلیل متریب تمام قاب زیر (بار و تیر شیب افق)

کام 1: تحلیل خط سازه با هدف تعیین نیروهای محسوس اعضا



$$M_{BA} + M_{BC} = M$$

$$\frac{EI}{L} [4\theta_B] + \frac{EI}{L} [4\theta_B] = PL \Rightarrow \frac{8EI}{L} \theta_B = PL$$


$$M_{BA} = \frac{EI}{L} (4\theta_B) = \frac{PL}{2}$$

$$M_{BC} = M_{BA} = \frac{PL}{2}$$


$$\theta_B = \frac{PL^2}{8EI}$$

$$M_{AB} = \frac{EI}{L} \left( \frac{4}{2} \theta_B \right) = \frac{PL}{4}$$


$$M_{CB} = \frac{EI}{L} \left( \frac{4}{2} \theta_B \right) = \frac{PL}{4}$$



$$V_{AB} = \frac{PL}{2} + \frac{PL}{4} = \frac{3}{4} P$$



$$V_{BC} = \frac{3}{4} P$$



2 م: در این صورت که در طول پیرودای قوس

$$P_{AB} = 1.25P \Rightarrow \varphi_{AB} = \sqrt{\frac{1.25 \left(\frac{EI}{L^2}\right)}{EI}} \cdot L = \sqrt{26} = 1.581$$

$$P_{BC} = 1.75P \Rightarrow \varphi_{BC} = \sqrt{\frac{1.75 \left(\frac{EI}{L^2}\right)}{EI}} \cdot L = \sqrt{35} = 1.87$$

در اینجا  
 در صورتی که  
 در این صورت

$$K_{AB} = 3.65$$

$$C_{AB} = 0.571$$

در حسب ماشین حساب  
 منتهی در این بارها با سید

$$K_{BC} = 3.51$$

$$C_{BC} = 0.606$$

$$B : M_{BA} + M_{BC} = PL$$

$$\frac{EI}{L} (K_{AB} \theta_B) + \frac{EI}{L} (K_{BC} \theta_B) = PL$$

$$\frac{EI}{L} \theta_B = \frac{PL}{K_{AB} + K_{BC}} = \frac{PL}{3.65 + 3.51} = \frac{PL}{7.16}$$


$$M_{BA} = \frac{EI}{L} (K_{AB} \theta_B) = \frac{PL}{7.16} (3.65) = 0.509 PL$$

$$\beta_{BA} = \frac{0.509 PL}{0.5 PL} = 1.01$$

$$M_{AB} = \frac{EI}{L} (C_{AB} k_{AB} \theta_B) = \frac{PL}{7.76} (3.65) (0.571) = \dots$$

مثال : سازه های گسسته

سازه گسسته




$$E = 2 \times 10^5 \text{ MPa}$$

$$I = 2000 \text{ cm}^4$$

در B و C و B

$$B : M_{BA} + M_{BC} = 0 \Rightarrow \frac{EI}{4} \left[ 4(\theta_B + \frac{\Delta}{4}) + 2(+\frac{\Delta}{4}) \right]$$


$$+ \frac{EI}{6} [4(\theta_B) + 2(\theta_C)] - \frac{60 \times 6^2}{12} = 0 \quad (1)$$



$$C : M_{CB} = 0 \Rightarrow \frac{EI}{6} [2\theta_B + 4\theta_C] + \frac{60 \times 6^2}{12} = 0 \Rightarrow (2)$$



$$\sum F_x = 0 \Rightarrow V_{AB} = 100$$





$$V_{AB} = - \frac{M_{AB} + M_{BA}}{4} = 100 \quad (3)$$

روش تقریبی: برای سازه قاب

$$K_{BC} = 4$$

$$C_{BC} = \frac{1}{2}$$

$$AB: P_{AB} \rightarrow \varphi_{AB} \rightarrow \begin{cases} K_{AB} = \dots \\ C_{AB} = \dots \end{cases}$$



روش تقریبی