

طراحی معادن روباز

تعیین محدوده بازیابی کل کانسار

مراحل کلی محاسبه نسبت باطله برداری متوسط اولیه

استفاده از مقاطع قائم کانسار

پیاده کردن متر معدن بر مقاطع افقی کانسار

طراحی محدوده نهایی معدن روباز

۱- روش های طراحی

۲- مراحل طراحی دو بعدی

۳- طراحی دستی محدوده نهایی معدن روباز

گام اول - مراحل پیاده کردن محدوده نهایی بر مقاطع قائم

I - انواع مقاطع قائم و مراحل یافتن برش با $NV_c = 0$

الف - پیاده کردن محدوده در مقاطع قائم عرضی

ب - الف در باطله باشند
تاواک

الف - کارآل در کانتینگ باشند

ب - کارآل و یک دیواره در کانتینگ

پ - مقاطع قائم طولی

ج - محاسبه ISR و Q در مقاطع قائم شعاعی

د - روش دستی - مدل بلوکی عباری منظم

ه - ساخت مدل بلوکی اقتصادی

و - روش دستی - مدل بلوکی اقتصادی

II - روش های کامپیوتری - الگوریتم های تعیین محدوده

الف - روش مخروط شناور (مخروط متحرک) I

حالت هایی که مخروط شناور در جواب بهینه نمی دهد

ب - روش مخروط شناور II

پ - الگوریتم بزبانه برای پویای دو بعدی (لرجه و گروسلان)

کلام دوم - تهیه پلان مرکب

۱- استمال نقاط

۲- انتخاب موقعیت مبنا

۳- صاف سازی

۴- رسم پله کلف

۵- اضافه کردن خطوط میانی پله های بالایی

گام سوم - کنترل نسبت باطله برداری

گام چهارم - محاسبه پله به پله کاستک و باطله

گام پنجم - تعیین حیار حد وندآوری

گام ششم - تسهیل جریان تقدینگی، محاسبات سود -

آوری و تحلیل سرمایه گذاری

طراحی معادن روباز ۱


تعیین محدوده بازیابی کل کانسار

مراحل کلی محاسبه نسبت باطله برداری متوسط اولیه

۱- ایجاد کاواکی که تمامی کانسار را دربرگیرد. با عیار حد بالا تعیین شده را دربرگیرد.
 برنامه معدودیت هندسی، رعایت سبب پایداری برای دیواره‌های کاواک بر حسب نوع سنگ دیواره است

۲- محاسبه حجم کاواک (V_t)

۳- محاسبه حجم باطله با کسر حجم کانسار از حجم کاواک ($V_w = V_t - V_o$)



۴- محاسبه حجم باطله برداری مورد نیاز برای ریب خارجی با فرمول:

$$V_R = \frac{1}{3} \times \frac{H^2}{\text{tg } \alpha} \times W_R$$


شامل ریب

۵- محاسبه وزن باطله، ماده معدنی و نسبت باطله برداری شغالی

این محاسبات می‌تواند هم بر روی مقاطع قائم و هم مقاطع افقی کانسار انجام شود.

I - استفاده از مقاطع قائم کاسه

گام‌ها متناسب با حجم یا وزن باطله :



۱- پیاده کردن مرزهای معدن بر روی هر یک از

مقاطع قائم بر مبنای شیب پایدار دیواره ، در صورتی که شیب

کاسه از شیب پایدار دیواره کمتر باشد از شیب کاسه و در غیر این صورت از شیب دیواره به‌عنوان

۲- انتقال نقاط تغییر شیب دیواره یا تراز آن‌ها از مقطع قائم به پلان بر روی مقطع متناظر

۳- رسم پلان مرکب کاواک همراه با بستن انتهای کاواک *

۴- محاسبه حجم کل با استفاده از سطح دو تراز متوالی

۵- کسر حجم ذخیره از حجم کل برای محاسبه حجم باطله



۶- محاسبه نسبت باطله برداری نهائی

در بستن ابتدا و انتهای کاواک ، می‌توان از مقاطع قائم طولی استفاده کرد یا در ابتدا یا انتهای




کاواک در کراز کف ، ماده معدنی را به اندازه نصف فاصله مقاطع ابتدائی و انتهائی توسعه داد و

مرز معدن در کف را منطبق آن رسم کرد.





(بافرض افقی بودن سطح زمین)



$$S_{tA} \times h = V_t$$

$$S_{oA} \times h = V_o \text{ (به تکیه عیار)} \text{ و } V_o \times \gamma_o = W_o \Rightarrow \bar{g} = \frac{\sum W_o}{W_o}$$


می شود

$$V_t - V_o = V_w \rightarrow V_w \times \gamma_w = W_w$$

III - پیاده کردن مرز معدن بر مقاطع افقی کانسار

مراحل:

- 1- انطباق مرز معدن بر پایش ترمین تراز کانی زائی آکف معدن یا هر تراز کانی زایی مورد نظر.
- 2- در ترازهای بالاتر، در صورتی که مرز ماده معدنی از مرز معدن در تراز پایش تر فاصله ای بیش از $h/Tg\alpha$ داشته باشد، رسم مرز معدن در آن تراز منطبق با مرز ماده معدنی آن تراز، در غیر این صورت، رسم مرز معدن آن تراز به فاصله $h/Tg\alpha$ از مرز معدن در تراز پایش و موازی آن





مرز معدن در تراز h_2

- 3- محاسبه V_2 بین پایشه معدن در h_2 و h_1 لبه آن به فاصله $\Delta h / Tg\alpha$
- 4- محاسبه V_0 در شرایط فوق
- 5- محاسبه V_3 و V_4



6- تکرار این فرآیند برای کلیه Δh تا بالا ترین تراز سطح زمین واقع بر روی کارواک
 لازم به ذکر است که در زمین های مرتفع و دیواره های سطح الارضی یک طرف محدود

۱) لازم به ذکر است که در زمین‌های مرتفع و دیواره‌های سطح الارض یک طرف محدود


کننده خط تریپوگرامی زمین در هر تراز می‌باشند. در زمین‌های
 پهنای و یا قله‌ای در بالای کتاوال که دیواره تکلیلی نباشد،



محاسبه اعداد (V_e, V_t, V_m) باید بین خطوط توپوگرافی متوالی صورت گیرد.



طراحی محدود: گنای معدن



۲- مراحل طراحی دو بعدی

الف - پیاده کردن محدود گنای روی مقاطع قائم

ب - انتقال نقاط کف کاراک و نقاط برخورد دیواره کاواک با سطح

زمین (در دیواردهای پیوسته) و نقاط تغییر شیب یافته (در دیواردهای ناپیوسته)
از مقاطع قائم به پلان (محدوده تأثیر هر مقطع قائم قاصد فاصله اش با

مقطع قائم مجاور در نظر گرفته می شود.

ج - تقسیم پلان مرکب

د - تقسیم جداول و نمودار عیار حد - تناژ تجبلی - عیار متوسط کوااز

مقاطع افقی به فواصل پله ها

ه - کسینت کردن محدوده خاکی طی یک فرآیند تکراری (برای روشهای

دستی و روش های غیر کسینت) با فرض ۱۱ عیار حد فرآوری ۲۱ ظرفیت یا عمر معدن،

و تعیین ظرفیت معدنکاری

۳ - طراحی دستی محدوده خاکی معدن روباز

در جهت آماده سازی مطن سطحی، اهداف طراحی محدوده خاکی معدن

رو باز مطرح شده علاوه بر تعیین محدوده های که تأسیسات و تسهیلات سطحی


و انباشتگاه ها خارج از آن محدوده قرار گیرند، همچنین تعیین تناژ باطله برداری،

هدف اصلی یافتن محدوده ای بوده که حداکثر سود را ایجاد کند. استخراج هر زوی

این محدوده دارای سود صفر و خارج از آن استخراج زیان آور است.

توضیح داده شده که این هدف (محدوده نهایی اقتصادی) با جستجوی برشی
 (cut) حاصل می شود که ارزش خالص آن برش (NPV) که بر روی خط
 هدی آن برش تعیین می شود، برابر صفر شود.

گام اول الف - مراحل پیاد کردن محدوده نهایی بر مقاطع قائم
ب - انواع مقاطع قائم



که به ترتیب عمود، زاویه دار و به
 موازات امتداد هستند. حوزه تأثیر بر مقطع تا نصف فاصله اش با مقاطع
 مجاور در نظر گرفته می شود. فرآیند یافتن برشی با ارزش خالص طی مراحل زیر در مقاطع
 پیش تعیین شده انجام می شود:

- ۱- یک برش انتخاب می شود
- ۲- NPV ، عیار حد بر سبزی (G.C)، نسبت باطله برداری بر سبزی
 (BESR) بر صورت توابع (متغیر G) و نمودار محاسبه و رسم می شود.

$$NV_{ou} = 0 \Rightarrow g_c = \frac{\sum C_o}{R_f \times P_m} = \frac{B}{A}$$

$$NV_{cut} = W_{oc} \times r_o - C_w = W_{oc} (g \times R_f \times P_m - \sum C_o) - W_{wc} \times C_{uw}$$

$$NV_{u cut} = \frac{NV_{cut}}{W_{oc}} = g \times R_f \times P_m - \sum C_o - \frac{W_{wc}}{W_{oc}} \times C_{uw}$$

$$= Ag - B - SR \times C_{uw}$$

$$NV_{uc} = 0 = Ag - B - BESR \times C_{uw} \Rightarrow BESR = \frac{NV_o}{C_{uw}}$$

$$= \frac{Ag - B}{C_{uw}} = \frac{g \times R_f \times P_m}{C_{uw}}$$

(ارائه‌دهان فرآوردی، ر. زوب، آ. ا. تصفیه) = $R_p \times R_s \times R_r = R_f$

هزینه‌ها = $C_T + C_r + C_g + C_p + C_e = \sum C_o$

NV_{uc} = ارزش خالص بهترین حالت


NV_c = ارزش خالص برش

NV_{uc} = ارزش خالص بهترین حالت است. استخراج شده برش

C_w = هزینه باطل برداری به ازای بهترین حالت استخراجی

C_{uw} = هزینه برش باطل برداری

P_m = قیمت بهترین محصول



۳ - تعیین ISR (Incremental Stripping Ratio) برش و عبار متوسط

۴ - مقایسه ISR و $BESR$ به ازای عبار متوسط برش

$$NVuc = Ag - B - ISR \times C_{cut} \rightarrow ISR = BESR \Rightarrow$$

$$NVuc = 0 \quad \text{حد نهایی}$$

معدن کمترین برش باید $\langle NVuc \Rightarrow BESR < ISR \rangle$ اگر

معدن بیشتر شود $\langle NVuc < BESR > ISR$ اگر

برای طراحی محدوده نهایی به روش دستی باید مقاطع قائم و افقی طاسا
که در آن مرزهای باطله و ماده معدنی و نوع سنگ های باطله و ماده معدنی و

خطوط تعلیق یا بلوک بندی عباری از تعلیق ماده معدنی و باطله از نظر وزن مخصوص

اطلاعات **الف** بادی لازم و مشخصات علم (ارتفاع ، شیب) که زاویه پازوایی


شیب ایمن و حداقل ایجاد عرض لفس معدن (و مشخصات رمپ (شیب)

عرض) و نقاط یا نقطه ورودی رمپ و نقاط انتهایی در لفس در دست باشد

طراحی معادن روباز ۲

ب. پیاده کردن محدود در مقاطع قائم عرضی

• تلف کاراتر در باطله باشد



۱- به تفکیک در دیواره سمت چپ و راست خطی هم شیب دیواره رسم می شود.

۲- ISR از رابطه زیر بر روی هر خط امکان پذیر می شود: $\sum l g_{oi}$

$$ISR_{L \& R} = \frac{lov + lw}{\sum l g_{oi}}$$

$$ISR = \frac{lov \delta_{ov} + lw \delta_w}{\sum l g_{oi} \delta_o}$$

• در صورتی تفاوت وزن مخصوص ها:

• در صورت تفاوت هزینه های برداشته روباره و باطله، ضریب نسبی هزینه برداشته روباره به باطله (یا برعکس) α اعمال می شود:


$$ISR = \frac{\alpha lov \delta_{ov} + lw \delta_w}{\sum l g_{oi} \delta_o}$$

۳- عیار متوسط بر روی هر خط حدی محاسب می شود:

$$\bar{g}_o = \frac{\log_1 g_1 + \dots + \log_n g_n}{\log_1 + \dots + \log_n} = \frac{\sum \log_i g_i}{\sum \log_i}$$

• هر بلوک ماده معدنی با عیاری برابر با عیار حد و کمتر از آن باطله محسوب می شود.

کف کانال در کاسنگ باشد



۱- شابلونی با کف برابر مدافل عرض کف و خطوط
 پیم و راست هم شیب دیواره تهیه و بصورت قائم و
 افقی در کاسنگ سناور می شود.

۲- در هر موقعیت خط حدی، ISR برای دو دیواره سمت چپ و راست به طور
 هم زمان با اختصاص دادن نصف عرض کف (مدافل) به طول کاسنگ دیواره
 چپ و نصف به دیواره راست، مشابه رویه قبل مطابق می شود.

$$ISR_L = \frac{l_{ovL} + l_{wL}}{\sum (l_{goi} + l_{goj})_L} \quad , \quad ISR_R = \frac{l_{ovR} + l_{wR}}{\sum (l_{goi} + l_{goj})_R}$$

دیواره
کاسنگ
دیواره
کاسنگ

$$\bar{g}_L = \left(\frac{\sum l_{goi} \times g_i}{\sum l_{goi}} \right)_L \quad , \quad \bar{g}_R = \left(\frac{\sum l_{goi} \times g_j}{\sum l_{goj}} \right)_R$$

کلف و یک دیواره در کاشتگ




۱- در این حالت یک دیواره فقط حدی منطبق بر مرز کاشتگ (اگر شیب کاشتگ مساوی یا کوچکتر از شیب کاشتی باشد) و دیواره دیگر هم شیب با شیب کاشتی و کف (با حداقل عرض کف) در کاشتگ خواهد بود.

$$ISR = \frac{lov + lw}{\Sigma lgoi}$$

تنوع دیواره

۲- ISR و SR_p مشابه قبل و با فرض تعلق کف به دیواره سنتی همسویی شود به عبارت دیگر طول کاشتگ در دیواره و کف به خروج کمتر محاسبه ISR و راستگی می دهد.

ج- تعیین $BESR$ یا نسبت باطله برداری مجاز (SR_p) به ازای هر عیار متوسط حاصل شده در خط عدی.



$$BESR = \frac{g \times P_f \times P_n - C_t}{C_{wall}}$$

۱- با مراجعه به تابع یا نمودار عیار $BESR$ (SR_p)

SR_p مجاز به ازای هر برش یا خط عدی به دست می آید

د- مقایسه ISR و SR_p تا رسیدن به حد کاشتی

$ISR = SR_p$

($NV = 0$) حد کاشتی

$ISR < SR_p$


($NV > 0$) کاداک توسعه یابد

$ISR > SR_p$

کاداک تنگ تر شود

II - مقطع قائم طولی

- در طول محور کاسه، یک مقطع قائم طولی زده شده و مشابیه رویه اعمال شده
در مورد مقاطع قائم عرضی محدوده‌های بردوی آن تعیین می‌شود (در این حالت از هر سه وضعیت





پیش‌گفته برای مطالعه ISR و QR
استفاده می‌شود.


- در مورد مقاطع طولی، تعیین محدوده‌های می‌تواند در دو وضعیت

امتیاز و امتیازهای مقطع قائم طولی انجام شود و قسمتهای میانی کاسه که

محدوده آن از روی مقاطع قائم عرضی تعیین شده در آزمون وارد نشده







* تبصرو! وقت شتون که در محاسبه

ISR، هر ماده معدنی با عیار برابر عیار

حد و کسواژ آن، باطله منظور می شوند.

اگر عیار حد $\frac{1}{2}$ باشد

$$ISR = \frac{lw + lw_1 + lw_2}{lw_1 + lw_2 + lw_3}$$

	lw
LN	lw ₁
IF	lw ₂
IF	lw ₃
IF	lw ₄
IF	lw ₅

* تذکر مهم :

در مقاطع قائم طولی و عرضی ISR اندازه گیری شده با ISR اندازه گیری شده در سطح یعنی


$$ISR_s = \frac{S_w \times \gamma_w}{S_o \times \gamma_o}$$

و ISR اندازه گیری سطح در سه بعد (حجم) یعنی

$$ISR_v = \frac{V_w \times \gamma_w}{V_o \times \gamma_o}$$

برابر هستند

$$ISR_e = ISR_s = ISR_v = \frac{L_w \times \gamma_w}{L_o \times \gamma_o}$$



مقطع قائم عرضی

$$ISR = \frac{l_w \times \gamma_w}{l_o \times \gamma_o}$$




پلان

$$ISR = \frac{l_w \cos \alpha \times m \times \gamma_w}{l_o \cos \alpha \times m \times \gamma_o} = \frac{l_w \times \gamma_w}{l_o \times \gamma_o}$$


نقشه

$$ISR = \frac{l_w \times W \times m \times \gamma_w}{l_o \times W \times m \times \gamma_o} = \frac{l_w \times \gamma_w}{l_o \times \gamma_o}$$

ج - محاسبه ISR و \bar{g} بر روی مقاطع قائم شیبی



مقطع قائم عرضی شیبی



در سطح قائم عرضی

$$ISR_v = \frac{l_w \times \gamma_w}{l_o \times \gamma_o} = \frac{l_w}{l_o} \times \frac{\gamma_w}{\gamma_o}$$

$$\bar{g} = \frac{\sum l_o i}{\sum l_o i}$$

درص - رادیان $\theta = \frac{\theta^\circ}{180^\circ} \times \pi$

بر افق

$$ISR_s = \frac{S_w \times \gamma_w}{S_o \times \gamma_o} = \frac{(S_t - S_o) \gamma_w}{S_o \times \gamma_o}$$


$$= \frac{[\pi (l_o \cos \alpha + l_w \cos \alpha)^2 \times \frac{\theta^\circ}{180^\circ} - \pi (l_o \cos \alpha)^2 \times \frac{\theta^\circ}{180^\circ}] \gamma_w}{[\pi (l_o \cos \alpha)^2 \times \frac{\theta^\circ}{180^\circ}] \gamma_o}$$

$$= \frac{[(l_0 + l_w)^2 - l_0^2] \times \frac{4\%}{100}}{(l_0)^2 \times \frac{4\%}{100}} = \frac{(l_0^2 + l_w^2 + 2l_0l_w) - l_0^2}{l_0^2} \times \frac{4\%}{100}$$

$$= \frac{l_w^2 + 2l_0l_w}{l_0^2} \times \frac{4\%}{100} = \left(\frac{l_w^2}{l_0^2} + 2 \frac{l_w}{l_0} \right) \frac{4\%}{100}$$

$$ISR_S = \left[\left(1 + \frac{l_w}{l_0} \right)^2 - 1 \right] = \left[(1 + ISR_L)^2 - 1 \right]$$

- برای تعیین ISR بر روی مقاطع مسطحی باید ابتدا ISR را بر روی مقاطع قائمه‌گوشی بردست آورد سپس برای مقاطع ISR واقعی با قراردادن ISR_L در رابطه ISR مقدار واقعی آن را محاسبه کرد.



ISR_L (ظاهری)

- برای تعیین عیار متوسط نیز باید به صورت زیر عمل کرد

$$\bar{g} = \frac{\sum S_{oi} g_i}{\sum S_{oi}} \quad \text{یا} \quad \bar{g} = \frac{\sum (R_{oi} \theta) g_i}{\sum R_{oi} \theta} = \frac{\sum R_{oi} g_i}{\sum R_{oi}}$$

$$\bar{g} = \frac{\sum R_{oi} \cos \alpha g_i}{\sum R_{oi} g_i \cos \alpha} = \frac{\sum R_{oi} g_i}{\sum R_{oi}}$$

+ این روید بر آهوسه حالت ذکر شده صادق است.

د - روش دستی - مدل بلوکی عیار منظم

مراحل کاری برای تعیین محدوده خنثی بر روی بلوک های عیار منظم و نامنظم هیچ تفاوتی باهم ندارند

w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6
$1/2$	$1/3$	$1/5$	$1/6$	$1/6$	w_6
$1/6$	$1/3$	$1/5$	w_4	w_5	w_6
$1/5$	$1/3$	$1/3$	w_4	w_5	w_6
w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6

$$NV_0 \rightarrow g_c = 1/4 \rightarrow BESR$$

$$l_w = l_{w1} + l_{w2} = 2(\sqrt{x^2 + h^2})$$

$$l_0 = l_{01} + l_{02} = 2(\sqrt{x^2 + h^2})$$

$$ISIR = \frac{2(x^2 + h^2)^{1/2}}{2(x^2 + h^2)^{1/2}} = 1$$

$$\bar{g} = \frac{2(x^2 + h^2)^{1/2} \times 0.1}{2(x^2 + h^2)^{1/2}} = 0.1$$

ه - ساخت مدل بلوکی اقتصادی

الف - محاسبه NV_0 هزینه کاسنک بر حسب عیار $g - R_f \times P_m \times g - NV_0$

ب - محاسبه NV_w هزینه یابله $NV_w = (C_{sw})$

ج - محاسبه تناژ بلوک ماده معدنی و باطله

$$WB_0 = l \times w \times h \times \gamma_0$$

$$WB_w = l \times w \times h \times \gamma_w$$

$$Wb_w = P_{xw} \times k \times \delta_w$$

خالص

د- تعیین ارزش بلوک ماده معدنی

$$NV_{b_0} = (Wb_0 \times NV_0) + (درآمد حاصل از محصول جانبی هر بلوک) \times \text{بازا عملیات بلوک}$$

ه- تعیین ارزش خالص بلوک باطله

$$NV_{b_w} = Wb_w \times NV_w = -Wb_w \times C_{w0}$$

و- ارزش بلوک های ماده معدنی با ارزش کمتر یا مساوی ارزش بلوک باطله

با ارزش بلوک باطله جایگزین میشود

$$\text{اگر } NV_{b_0} < NV_{b_w}$$

$$\Rightarrow NV_{b_0} \rightarrow NV_{b_w} \quad (NV_{b_0} = -1)$$

(ارزش هیچ ماده معدنی یا بلوک معدنی نمی تواند کمتر از ارزش بلوک باطله باشد)

$$NV_{b_0} = 4 \text{ و } (عبارت) \text{ و } - \text{ (مساوی با کمتر از) } NV_{b_w}$$

$$+2 \text{ و } 0 \text{ و } -1$$

$$NV_{b_w} = -1$$

و - روش دستی - مدل بلوکی اقتصادی

	I			II			III		
گسترش I									$NVC = -4 - 2 + 0 + 4 + 6 = +4$
گسترش II									$NVC = -4 + 0 + 2 + 5 + 4 = +7$
حد برای III									$NVC = -4 + 0 - 2 + 2 + 5 = 0$

C - تعیین ISK

$ISR = \frac{\text{نسبت بارها منفی وضع}}{\text{نسبت بارها مثبت}} = \frac{3}{2} = 1.5$

تعیین عیار حد فراوری

در محدوده زمانی تعیین مواد با عیاری برابر عیار حد استخراجی و کمتر از آن وجود دارند که با وجود این عیارها سود حداکثر عاید می شود. چون این مواد همواره با سایرین مواد داخل کاواک باید استخراج شوند (هزینه استخراج این مواد را مواد پر عیار تقبل کرده اند). بنابراین عیاری وجود دارد درآمد حاصل از این مواد، قادر است هزینه های فرآوری و پس از آن را جبران کند. در این عیار عیار حد فرآوری گفته می شود.

$$I_0 = C_{t_0} \Rightarrow \text{عیار حد استخراجی } Q_C = \frac{C_e + C_p + C_s + C_m}{R + x P_m}$$

$$g_{cp} \times R_f \times P_m = C_p + C_s + C'_m$$

$$g_{cp} = \frac{C_p + C_s + C'_m}{R_f \times P_m}$$

برای به دست آوردن عبارتهای فرآوردی، می توان NV_0 را مساوی با ارزش هر تن

$$NV_0 = g_{cp} \times R_f \times P_m = (C_p + \dots) = C_{ew}$$

$$g_{cp} \times R_f \times P_m - (C_p + \dots) = 0 \quad (C_{ex} = C_{ew})$$

$$\Rightarrow g_{cp} = \frac{C_p + \dots}{R_f \times P_m}$$


این امر در نمودار $NV - g$ نیز نشان داده می شود.

در تحلیل سرمایه گذاری

(مجموع ارزش ها که منفی) - (مجموع ارزش ها که مثبت) = NV_{net} کل با و ال

$$OSR = \frac{\text{تعداد بزرگ های با ارزش منفی}}{\text{تعداد بزرگ های با ارزش مثبت}}$$

تعداد بزرگ های با ارزش مثبت



ز - روش های کامپیوتری - الگوریتم های تعیین محدوده نهایی

هدف: یافتن محدوده یا مجموعه دلخواه مکانی که استخراج آنها بالاترین ارزش حاصله (NV) را بدست دهد.

الف - روش مفروضه متناوب یا مفروضه صرف

از هیچ برآست در هر افق و برای تمامی افق ها از بالای پایین انجام می شود.

مرحله ۱ - جستجو از بالاترین افق و از هیچ برآست شروع و اولین بلوک با NV مثبت انتخاب می شود

مرحله ۲ - مفروضه حول آن بلوک با قرار دادن رأس مفروضه در مرکز بلوک ایجاد می شود.

مرحله ۳ - ارزش خالص کل مفروضه محاسبه شده، اگر مثبت یا صفر بود، آن مفروضه استخراج و ترمینوگرافی اصلاح می شود. اگر NV منفی بود، مستقی بود و مفروضه با بلوک مثبت بعدی در آن ردیف (افق) منتقل می شود.

مرحله ۴ - این کار برای تمام بلوک های مثبت بلوکات برآست NV = $\sum NV$ کارآواک در آن مقطع

مرحله ۳ - ارزش خالص کل مفروضه محاسبه شده، اگر مثبت یا صفر بود، آن مفروضه استخراج و ترمینوگرافی اصلاح می شود. اگر NV منفی بود، مستقی بود و مفروضه با بلوک مثبت بعدی در آن ردیف (افق) منتقل می شود.

مرحله ۴ - این کار برای تمام بلوک های مثبت

(moving cone)

شروع

اولین افق در نظر گرفته می شود

اولین بلوک با N_1 نسبت در نظر گرفته می شود

ایما حضور و عمل بلوک انتخاب

N_2 کل حضور و نسبت است؟

بله
مخروط استخراج و تولید را اصلاح می شود

نه
تمامی بلوکها با N_1 نسبت تولید می شود

بله
کلیه افقها بر روی بسته ؟

بله
محدوده یا تولید را تغییر می دهد

پایان

بلوک با N_1 نسبت بعدی

افق یا تر در نظر گرفته می شود

نه

نه

مرحله ۶ - نسبت باطله برداری از نسبت تعداد بلورهای منفی
 به تعداد بلورهای مثبت بدست می آید

افقی \ عمودی	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۱						۱	-۲	-۱
۲	-۱	-۲	-۳		+۱	+۲	-۳	-۳
۳	-۳	-۱	+۱	+۴	-۲	-۱	-۳	-۳
۴	-۳	-۱	+۲	+۵	-۲	+۴	-۳	-۳
۵	-۳	-۳	-۲	+۱۲	+۱	+۲	-۳	-۳

افقی ۱ - بلوره + ۱ - افقی ۱ → $NV_1 = 1 \uparrow$
 افقی ۲ - بلوره + ۱ - افقی ۲ → $NV_2 = 1 \uparrow$
 بلوره ۲ → $NV_3 = +1$
 افقی ۳ - بلوره + ۱ - افقی ۳ → $NV_4 = +1 - 2 = -1$
 بلوره ۳ → $NV_5 = +4 - 3 = +1 \uparrow$
 افقی ۴ - بلوره + ۱ - افقی ۴ → $NV_6 = +2 + 1 - 2 - 2 - 1 = -0$

بلوره ۲ → $+5 + 1 - 2 - 2 + 1 - 2 = +1 \uparrow$

بلوره ۳ → $+4 - 3 - 3 - 1 - 2 - 1 = -6$

افقی ۵ - بلوره + ۱ - افقی ۵ → $+12 + 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 = +5 \uparrow$

بلوره ۲ → $+1 + 4 - 3 - 3 - 3 = -4$

بلوره ۳ → $2 + 4 - 3 - 3 - 3 - 3 = -3$

$NV_{\Sigma} = 1 + 1 + 1 + 1 + 5 = +9$
 $= +1 - 2 - 1 + 1 + 1 - 2 - 2 + 1 + 4 - 2 - 1 + 2 + 5 - 2 + 12 = 29 - 18$

$SR = \frac{10 \times 10^6}{N \times 10}$

حالات هائی کہ الگوریتم مفروضہ سنوار در جواب یکسینه به دست نمی آید

الف - تشخیص ندادن کاواک با NV مثبت (ترکیب نکردن دریا سینه مخروطی با بلوک نرما)

- افق ۱ و ۳ بلوک + ندارد

	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱
۲		-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲
۳			+۱	-۳	+۱		

$$-۱ = -۱ - ۱ = -۲ \rightarrow NV_{۳ و ۳} = +۱ - ۱ = ۰ \text{ افق ۳}$$

$$-۱ = -۱ - ۱ = -۲ \rightarrow NV_{۳ و ۵} = +۱ - ۱ = ۰$$

سینه گیری : صیغ مفروضه + و در سینه کاواک مثبتی تشکیل نمی شود.

- آرد و بلوک بالا ترکیب شوند، کاواکی با ارزش مثبت ۳ تشکیل خواهد شد :

$$b(۳ و ۳) و (۳ و ۵) = ۱۰ + ۱۰ + ۱۷ = +۳$$

ب۔ ضمیمہ بتادی کاروائی با NV² مندرجہ ذیل (ریاست نکلون کھنڈ) مانوسہ کاروائی

	1	2	3	4	5
1	-1	-1	-2	-1	1
2		+5	-2	+5	
3			+3		

$$b_{2,2} \rightarrow NV_{2,2} = 5 - 6 = -1$$

$$b_{2,4} \rightarrow NV_{2,4} = 5 - 6 = -1$$

$$b_{3,3} \rightarrow NV_{3,3} = 3 + 5 + 5 - 12 = +1 \uparrow$$

نتیجہ گیری: کاروائی با NV برابر + حاصل می شود.


- اگر بلوچای (2 و 2) و (2 و 4) ترکیب شوند

$$b_{(2,2) \text{ و } (2,5)} \rightarrow NV_{(2,2) \text{ و } (2,5)} = 5 + 5 - 8 = +2 \uparrow$$

$$b_{(3,3)} \rightarrow NV_{(3,3)} = 3 - 4 = -1$$

سپهر لیری: کاواک تسکیل در این حالت در افق ۲ با ارزش ۲+، ارزش بدستری از
 کاواک تسکیل شده یا توسعه یافته در افق ۳ دارد

* در صورت حل اشکال اول، این مشکل نیز مرتفع می شود.



$b(2,2) \rightarrow NV = 4 - 3 = +1 \uparrow$
 $b(2,3) \rightarrow NV = 3 - 1 = +1 \uparrow$
 $NV_p = 1 + 1 = 2$

$b(2,3) \rightarrow NV = 2 - 3 = -1$
 $b(2,2) \rightarrow NV = 4 - 3 = +1 \uparrow$
 $NV_p = +1$


- دسای به جهت دید برای تک کاواک، دو NV مختلف بدست می آید.

روش مفروضه ساز II

- ۱- شروع حرکت از اولین افق
- ۲- تشکیل مفروضه تمام بلوک‌های مثبت در اولین افق
- ۳- تعیین ارزش خالص تمام بلوک‌های مثبت
- ۴- برداشت مفروضه با بالاترین ارزش اقتصادی (بدون توجه به علامت)
- ۵- تعیین ارزش کلواک به ازای این مفروضه
- ۵- با برداشتن این مفروضه، توپوگرافی روزآمد شده موافق اول با تعیین ارزش خالص بلوک‌های باقی مانده و برداشت مفروضه با حداکثر ارزش اقتصادی و تعیین ارزش کلواک به ازای این مجموعه مفروضه ارزش خالص مجموعی مفروضه‌ها را برداشت می‌کنیم تا برداشتن تمام بلوک‌های مثبت افق اول ادامه می‌یابد.
- ۶- این روند برای افق‌های بعدی نیز تکرار می‌شود تا تمام بلوک‌های مثبت در مقطع مورد طراحی با دست بردگردد.

۷- منحنی ارزش تابعی کاروان در تمام مراحل رسم و کاروان با ارزش خالص
 ماکزیم به عنوان کاروان بهینه انتخاب می شود.

	۱	۲	۳	۴	Δ
۱	-۱	-۱	-۴	-۱	-۱
۲	-۲	Δ	-۴	Δ	-۲
۳	-۳	-۳	۳	-۳	-۳



برای مسطح

(۲ و ۴) با (۲ و ۲) کاروان بهینه

I) (۲ و ۲) → $NPV_c = -1$ (۲ و ۴) → $NPV_c = -1$

(۲ و ۲) بهینه شده ⇒ $NPV_p = -1 \uparrow$

II) (۲ و ۴) → $NPV_c = 5 - 2 = 3 \uparrow$ ⇒ $NPV_p = -1 + 3 = 2 \uparrow$

III) (۳ و ۳) → $NPV_c = 3 - 4 = -1 \uparrow$ ⇒ $NPV_p = -1 + 2 = 1$

	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	-۳	II	-۱	-۱ III	-۳	-۳	-۳	I	-۳
۲	-۴	V	-۴	۶	-۴	-۴	-۴	۸	-۴
۳	-۵	-۵	-۵	۱۵	-۵	-۵	-۵	-۵	-۵

- I** (۲ و ۲) → $NVC = -۲$ (۲ و ۴) → $NVC = -۳$ (۲ و ۸) → $NVC = -۱$ ↑ $NVP = -۱$
- II** (۲ و ۲) → $NVC = -۲$ ↑ $NVP = -۳$ **III** (۲ و ۴) → $NVC = -۵$ ↑ $NVP = -۳$
- IV** (۳ و ۴) → $NVC = ۱۵ - ۱۱ = ۴$ ↑ $NVP = ۴ - ۳ = ۱$

بامراجعه به صفحه (۱) ضرورت تعیین نیست

طراحی معادن روباز ۳

تعمیر و 2D Programming

الگوریتم برنامه ریزی پویا یا رگرسیو یا لچ - درجهان دومندی

- این الگوریتم به طور واقعی بر اساس یکسره را به دست می دهد و از نظر ریاضی اثبات پذیر است.

- این الگوریتم بر مدل بلوکی اقتصادی دو بعدی (ردیف i ، ستون j) مبتنی است.

$i \backslash j$	1	2	...
1	m_{11}	m_{12}	
2	m_{21}	m_{22}	


شماره ردیف i
شماره ستون j
ارزش خالص بلوک m_{ij}

مراحل اجرای الگوریتم

۱- اضافه کردن یک ردیف با ارزش صفر در بالای بلوک (مانند) (با هدف نشانه دادن یا بیان تسلسل بلوک)

۲- محاسبه ارزش خالص تجوی بلوک ها در هر ستون از بالا به پایین

$$M_{ij} = \sum_{k=1}^i m_{kj} \quad j = 1, 2, \dots$$



	j	
1	+2	+2
2	-4	-2
3	+5	+3

- برای استخراج یک بلوک بعین (ژنا) در یک مخروط یا کاواک نه تنها باید محاسباتی بلوک را
 بالا برد آن بلوک در ستون J استخراج شوند، بلکه باید یک یا دو یا سه بلوک مجاور آن
 نیز استخراج شوند. در این الگوریتم بدون جهت حرکت از چپ به راست است، این
 سه بلوک در ستون $(J-1)$ در نظر گرفته میشوند. مبنای این که کدام یک بلوک در ستون
 $J-1$ برداشته شوند، بلوکی است که ارزش خالص تخمینی کاواک را بیشینه کند (از
 اگر بلوک ردیف بالایی در ستون $J-1$ نسبت به بلوک (J) یعنی بلوک $(J-1, I)$ و اگر
 اینجانب بشود، فقط یک بلوک، اگر بلوک $(J-1, I)$ شود، دو بلوک، و اگر
 بلوک $(J-1, I)$ انتخاب شود، سه بلوک برداشته می شود). در حقیقت مبنای
 انتخاب یکی از سه بلوک، طبق رابطه زیر، بلوکی خواهد بود که ارزش خالص تخمینی
 کاواک (J) را بیشینه کند. در مرحله ۳، NV تخمینی است کاواک محاسبه می شود.

$$P_{J,I} = \begin{cases} P_{J-1, I} & \text{و } J-1 \\ P_{J, I} & \text{و } J-1 \\ P_{J+1, I} & \text{و } J-1 \end{cases}$$

$P_{J,I}$ = ارزش خالص تخمینی پسینه مخروط یا کاواک
 $NV = H_{J,I}$ یعنی بلوک در ستون

$$P_{J,I} = 1^{100}$$

$J-1$ J $J+1$

			$J-1$	J		
$i-1$			$P_{i-1, J-1}$	$M_{i-1, J}$		
i			$P_{i, J-1}$	$M_{i, J}$		
$i+1$			$P_{i+1, J-1}$			

مرحله ۳ - کار از سمت چپ از بالاترین بلوک (i, j) شروع و با سه بلوک در ستون $0 = i-1 = j-1$ در ردیف ۰ و ۱ و ۲ یعنی بلوک‌های $(0,0)$ ، $(0,1)$ و $(0,2)$ بررسی آغاز می‌شود. یا به طور کلی برای هر بلوک (i, j) یا $(i, j+1)$ یا $(i-1, j)$ ، $(i-1, j+1)$ و $(i, j-1)$ بررسی شروع می‌شود.

$M_{i, j}$ با بلوکی از سمت بلوک مذکور که دارای مقدار حداکثر باشد جمع زده شده و حاصل جمع $(M_{i, j} + \max(P))$ به عنوان $M_{i, j}$ جایگزین می‌شود.

۴ - از بلوک (i, j) به سمت بلوک انتخاب شده دارای $\max P$ پیچانی

	$J-1$	J
$i-1$	$P_{i-1, J-1}$	
i	$P_{i, J-1} + 4$	$M_{i, J} + 5$
$i+1$	$P_{i+1, J-1} + 1$	

انتخاب بلوک دارای $\max P$ $\rightarrow M_{i, j} + \max P = P_{i, j} \rightarrow 5 + 4 = 9$
 $(P_{i, j-1}) = 4$

بسیار شود

-2	
+4	9
+1	

۵- بعد از آنکه این فرآیند در مقطع ω بلوک با بزرگترین P (ارزش خالص کلواک بهینه) در ردیف اول (۱-۱) انتخاب و با پیگیری پیکان‌های رسم شده ω تا واحد جمعیتی بهینه در مقطع به دست می‌آید. این ارزش یعنی P برابر است با ارزش خالص بهینه کلواک در این مقطع.

	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۳	-۲
۲	-۶	۵	۵	۵	۵	۵	۵	-۶	-۶
۳	-۷	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۷	-۷
۴	-۸	-۸	-۸	۴	-۸	-۸	-۸	-۸	-۸

برای تعیین محدوده‌ای که ω جمعیتی از مجامع شود، کلواک بازبانی حداکثر تا آنجا رسم می‌شود

	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲
۳		۳	۳	۳	۳	۳	۳	-۱	-۱
۴			۱	۱	۱				
۵				۵					

ارزش خالص کسبه با اول

$$۶ \times ۵ - ۸ \times ۲ = ۱۴$$

تأثیر کاهش = تأثیر بدهی

تأثیر بدهی = تأثیر بدهی


$$\frac{۱}{۶} = ۱/۳۳ \cdot \text{نسبت با جبهه برداری}$$

	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲
۳		۳	۳	۳	۳	۳	۳	-۱	-۱
۴			۱	۱	۱				
۵				۵					

	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱	۰	۰	۰	۰	۰	-۲
۲	-۲	۰	-۱	۲	۴	
۳	۰	۵	۴	۶	۱	۳
۴	-۲					-۵

گام دوم - تهیه پلان مرکب

۱- انتقال نقاط مربوط به موقعیتهای کف کاواک، نقاط تقاطع خط حدی یا زمین و تقاطعی از خط دیواره (حدی) در دیواره های ناپیوسته بین نقاط کف و تقاطع حدی با سطح زمین، از مقاطع قائم به پلان



تقاطع کف ×۱
تقاطع تقاطع خط حدی با زمین +۳ و ۴
نقاط مربوط به دیواره های ناپیوسته ۰۲

۲- انتخاب موقعیت منبأ برای طراحی پله ها - معمولاً طراحی پلان مرکب از کف کاواک شروع می شود.


۳- صاف سازی: در صاف سازی کف (در ابتدا) و بقیه پله ها ملاحظات زیر باید رعایت شود:

- رعایت متوسط نسبت باطله برداری سرسبزی برای اتصال مقاطع

- استفاده از آلله های ساده هندسی

- تعیین موقعیت رمپ نسبت به کف

- اجتناب از ایجاد برآمدگی یا دعامه در دیواره



۳- رسم پلیم کف - روش های نسیم به کف یا پله ها

۱- نمایش خطوط پائینه یا لبه (به تنهایی)

۲- نمایش خطوط پائینه و لبه

۳- نمایش خطوط میانی (روشی که توصیه

می شود، به ویژه بر مقاطع افقی کمانساز که در تراز میانی پله ها رسم شده اند.


۵- اضافه کردن خطوط میانی (یا لبه یا پائینه) پله ها بالاتر


الف- بدون نمایش ریمپ؛ در طراحی های اولیه اغلب ریمپ ها نشان داده نمی شوند

در این صورت فاصله خطوط میانی (M_1) را از هم برابر $M_1 = \frac{H}{4\theta}$ در نظری گبریم که H


ارتفاع پله و θ زاویه شیب سرریزی کواک باشد نظر گرفتن ریمپ است (همان زاویه ای در

خط دیواره عدی در نظر گرفته شد).







لبه پله **c**
 پاشته پله **t**
 وسط پله **m**



شکل ۵-۲۴- پلان یک کاواک با زاویه شیب ثابت




شکل ۵-۲۶- پلان یک کاواک با زوایای شیب متفاوت در دیواره‌های شمالی و جنوبی



شکل ۵-۲۵- پلان یک کاواک با یک پله عریض

خطوط میانی افقها



خط میانی

W	W	0.7	0.6	0.6	W	0.4	W
W	W	0.7	W	0.7	W	0.5	W
W	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	W
0.6	0.6	0.8	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8
W	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7
W	W	0.5	0.6	0.5	W	0.5	W
W	W	0.4	0.5	0.5	W	W	W


باطله-W

عیار بلوکها (درصد مس)

شکل ۵-۲۷- پلان مرکب کاواک نهایی (Koskiniemi, ۱۹۷۹)

شکل ۵-۲۸- مقطع افقی پله A، همراه با حد نهایی کاواک نشان داده شده در همان افق روی آن

مرز کانسنگ



W	W	0.7	0.6	0.6	W	0.4	W
W	W	0.7	W	0.7	W	0.5	W
W	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	W
0.6	0.6	0.8	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8
W	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7
W	W	0.5	0.6	0.5	W	0.5	W
W	W	0.4	0.5	0.5	W	W	W


خط میانی

باطله W

عیار بلوکها (درصد مس)

شکل ۵-۲۹- پلان کاواک نهایی به همراه قطعات ایجاد شده (Soderberg & Rausch, 1968)

شکل ۵-۲۸- مقطع افقی پله A همراه با حد نهایی کاواک نشان داده شده در همان افق روی آن (iem)




شکل ۵-۳۱- محاسبه عیار متوسط برای یک قطعه شعاعی

مقاطع کاواک

1	2	3	4	5	6	7	
0.9	0.8	0.6	0.5	W	W	W	قطعه ۵

کف کاواک

شکل ۵-۳۰- محاسبه عیار متوسط در یک قطعه موازی




پلان یک کاواک با پله‌های عریض در بخش‌های مختلف ناشی از گسترش ماده معدنی


ب- با نمایش رهپ؛ در این حالت باید با داشتن کف معدن و
 و خط برخورد کاواک با سطح زمین، نقطه ورود به کاواک توسط رهپ و تراز آن را مشخص کرده


و از این نقطه خطی برابر با تصویر طول رمپ بر افق تا برخورد با خط پاشنه کف
 رسم کرد. نقطه B موقعیت رمپ نسبت به خط میان کف یا تراز پاشنه است.

فاصله خطوط میانی برابر با $\frac{H}{\tan \theta} + L_s = L_s + \frac{H}{\tan \theta}$ است (فاصله لب-لب یا پاشنه-پاشنه)
 در جایی که رمپ قرار دارد، فاصله خطوط میانی $L_s = bw + H/\tan \theta$ (یا $(t - t_b) \cdot c - c$)



θ - زاویه شیب نهان برامپی
 θ_r - زاویه شیب نهانی سرا
 سری با دارد کردن عرض رمپ





گام سوم - کنترل نسبت باطله برداری

بافتوجه به صیقل کردن حدود کف و ایجاد ریب و بیعاقب لغیرات ایجاد شده در محدود طراحی شده آن

اولیه لازم است که نسبت باطله برداری (برابر $ISR = BSR$) کنترل شود. برای این کار

۱- کاهشار به قطعاتی تقسیم می شود

۲- برای هر قطعه خطوط میانی و عبار کاشنگ نشان داده می شود. اگر کف کاواک در کاشنگ باشد،

خط میانی فرضی کف اضافه می شود.

الف - برای قطعات عرضی

۱	۲	۳	۴	۵	۶
w	w	w	g _۱	g _۲	g _۳

قطعه ۲

$$SR = \frac{3L}{4L} = 0.75:1$$

$$\bar{g} = \frac{\sum g_i L_i}{\sum L_i} = \frac{g_1 + g_2 + \dots + g_n}{n}$$

$$\bar{g} \rightarrow BESR = f(\bar{g})$$

مقایسه SR و BESR \rightarrow تغییرات

ب - برای مقاطع شعاعی



$$SR = \frac{\sum r_i w_i}{\sum r_i}$$


$$\bar{g} = \frac{\sum r_i g_i}{\sum r_i}$$

$$g \rightarrow BESR = f(\bar{g})$$

مقایسه SR و BESR

برمبنای مقایسه صورت گرفته، مناطق انبساطی و انقباضی مستعرض و طرح برای اعمال تصمیمات، مورد بازبینی قرار می‌گیرد.





فصل مشترک سطح زمین و کاواک

شکل ۵-۲۹- پلان کاواک نهایی به همراه قطعات ایجاد شده (Soderberg & Rausch, ۱۹۶۸)


W	W	0.7	0.6	0.6	W	0.4	W
W	W	0.7	W	0.7	W	0.5	W
W	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	W
0.6	0.6	0.8	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8
W	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7
W	W	0.5	0.6	0.5	W	0.5	W
W	W	0.4	0.5	0.5	W	W	W

خط میانی

عیار بلوکها (درصد مس) W=باطله


شکل ۵-۲۸- مقطع افقی پله A همراه با حد نهایی کاواک نشان داده شده در همان افق روی آن (iemi)

مقاطع کاواک



کف کاواک

شکل ۵-۳۰- محاسبه عیار متوسط در یک قطعه موازی




شکل ۵-۳۱- محاسبه عیار متوسط برای یک قطعه شعاعی

گام چهارم - محاسبه افق به افق کانسنگ و باطله

با اشغال حدود کاواک در هر افق به سطح افقی ماده معدنی در همان افق، تناژ مواد موجود در هر پله و کل کاواک در قواصل عیاری مناسب محاسبه می شود. سپس بر مبنای عیار حد سرسیری و در نظر گرفتن مواد دارای عیاری برابر یا بزرگ تر از عیار حد سرسیری به عنوان کانسنگ، ذخیره کل و عیار متوسط کانسنگ و نسبت باطله براری کل محاسبه می شود.

کل کاواک

ق	تناژ	فاصله عیاری
91	---	0-15
---	---	16-20
---	---	21-24
---	---	25-29
---	---	30-32
---	---	33-35
---	---	36-44
---	---	...
---	---	...
---	---	1-12
---	---	> 13



عبارت متوسط	تناژ	قواصل عیاری
15	---	0-13
...	---	14-20
...	---	21-29
---	---	30-44
---	---	...
---	---	...
---	---	1-12
---	---	> 13

تخلیه کاواک به عیار 13




- براساس این داده‌های توان:

عبارت	1/1	1/2	...	1/25	1/24	1/23	...	1/2
A
B
...
K
جمع

- ۱- نمودار ستونی بسند فاصله عباری - تناژ
- ۲- منحنی عبارحد - تناژ دهبی
- ۳- منحنی عبارحد - تناژتیم تناژتیمی
- ۴- منحنی عبارحد - عبارمنوسط

$$OSR = \frac{W_w}{W_o} \quad W_o = \sum W_{oi} \quad W_w = \sum W_{gi} < 1/25$$

$$g_o = \frac{\sum W_{oi} g_{oi}}{\sum W_{oi}} \quad \text{عبارحد } g_o > 90$$



گام پنجم - تعیین عیار حد فراوری (قبلاً توضیح داده شد)

گام ششم - تشکیل جدول جریان نقدینگی، محاسبات سودآوری و تعیین شاخص‌ها و تحلیل سرمایه‌گذاری (در مبحث مطالعات امکان‌سنجی توضیح داده شد)